KEMROC®

revolution of cutting



KST • KDS Anbaufräse

Betriebsanleitung



Grundlegende Informationen

Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Anbaufräsen:

- Holzfräsen der Serie KST
- + Diamantfräsen der Serie KDS

Umgang mit dieser Anleitung

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zum sicheren und effektiven Umgang mit dem Gerät. Dieses Dokument vor der Benutzung des Geräts lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geräts und muss für das Personal jederzeit zugänglich sein. Dazu dieses Dokument in der Nähe des

Geräts aufbewahren.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis

und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Sicherheitshinweise Vor der Benutzung des Geräts insbesondere das Kapitel 2 "Sicherheit" lesen und jederzeit befolgen. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise informieren über den allgemeinen und sicheren Umgang mit dem Gerät.

Hersteller KEMROC Spezialmaschinen GmbH

Jeremiasstraße 4 36433 Leimbach Deutschland

Produktion und Service Ahornstraße 6 36469 Hämbach Deutschland

Kontakt Tel. +49 3695 850 2550

Fax +49 3695 850 2579

info@kemroc.de www.kemroc.de

Urheberrecht

© KEMROC Spezialmaschinen GmbH

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung

ohne Einwilligung des Herstellers ist untersagt.

Inhalt

1	Zu dieser Anleitung	5
1.1	Begriffserklärung	5
1.2	Erklärungen zu Warnhinweisen und Signalwörtern	5
2	Sicherheit	ε
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Sicherheitseinrichtungen	7
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	9
2.4	Persönliche Schutzausrüstung	
2.5	Konformität	10
2.6	Verantwortung des Betreibers	11
2.7	Personalqualifikation	11
3	Überblick	12
3.1	Aufbau und Funktion der Serie KST	12
3.2	Aufbau und Funktion der Serie KDS	13
3.3	Technische Daten	14
3.3.1	Antriebseinheit	14
3.3.2	Hydrauliksystem	15
3.3.3	Anzugsmomente für Schraubverbindungen	16
3.4	Typenschild	16
3.5	Lieferumfang	16
4	Transport und Lagerung	17
4.1	Allgemeine Hinweise	17
4.2	Hinweise zum Transport	17
4.3	Handhabung beim Auspacken	18
4.4	Hinweise zur Lagerung	18
5	Montage	
5.1	Vorbereitung des Baggers	
5.2	Flexible Montage mit Schnellwechseladapter	20
5.3	Feste Montage mit Verbolzadapter	
5.4	Anschluss der Wasserbedüsung (Serie KDS)	22
6	Einstellungen und Betrieb	
6.1	Einstellungen des Spritzschutzes	
6.2	Einstellungen des Tiefenbegrenzers (optional)	
6.3	Betrieb und Steuerung des Geräts	25
7	Wartung	
7.1	Hinweise zur Wartung	
7.2	Wartungsintervalle	
7.3	Wartungstätigkeiten	
7.3.1	Reinigung des Geräts	28



INHALT

7.3.2	Prüfung und Austausch von Meißeln (Serie KST)	28
7.3.3	Prüfung und Austausch des Schneidrads (Serie KDS)	29
7.4	Störungsbeseitigung	30
7.5	Garantiebestimmungen	
8	Demontage und Entsorgung	32
8.1	Hinweise zur Demontage	32
8.2	Hinweise zur Entsorgung	33
9	Anhang	34
9.1	Hydraulikinstallation Version 1 (Rücklauf direkt zum Tank)	34
9.2	Hydraulikinstallation Version 2 (Rücklauf über Ventilblock zum Tank)	35
9.3	Montageanleitung Spannsatz	36
9.3.1	Spannsatz für Typ KDS 20	
9.3.2	Spannsatz für Typ KST 20 und KST/KDS 30/40/50	38

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Begriffserklärung

Gerät Aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit wird die Anbaufräse

in diesem Dokument allgemein als "Gerät" bezeichnet.

Bagger In der Anleitung bezeichnet der Begriff "Bagger" generell einen Hydrau-

likbagger. Das Gerät ist ausschließlich für Hydraulikbagger geeignet, die

den technischen Daten dieser Anleitung entsprechen.

1.2 Erklärungen zu Warnhinweisen und Signalwörtern

Warnhinweise Warnhinweise geben konkrete Hinweise zu Restrisiken, die beim Umgang

mit dem Gerät auftreten können. Warnhinweise sind in der Betriebsan-

leitung mit einem Signalwort gekennzeichnet.

Signalwörter Die verschiedenen Signalwörter informieren jeweils über die Schwere

der Gefahr:

+ WARNUNG! Der gekennzeichnete Hinweis warnt vor einer möglichen Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn keine Vorsichtsmaßnahme getroffen wird.

 HINWEIS: Der gekennzeichnete Hinweis warnt vor einer möglichen Gefahr, die Sachschäden oder Umweltschäden zur Folge haben kann, wenn keine Vorsichtsmaßnahme getroffen wird.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die Montage an einem Hydraulikbagger vorgesehen. Andere Trägergeräte sind nur nach Rücksprache mit dem Hersteller **KEMROC** zulässig.

Das Gerät dient ausschließlich für die folgenden Arbeitsaufgaben:

- + Serie KST:
 - Fräsen von Holz, zum Beispiel Baumstümpfe
- + Serie KDS:
 Durchtrennen oder Schneiden von Stein, Beton, Asphalt, Metall oder Holz

Die korrekte Ausrichtung und feste Montage des Geräts am Ausleger des Baggers ist Voraussetzung für die bestimmungsgemäße Verwendung. Die technischen Daten und die Einsatz- und Umgebungsbedingungen müssen für die bestimmungsgemäße Verwendung zwingend eingehalten werden (siehe Kapitel 3.3 auf Seite 14).

Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen.

Unzulässige Anwendungsfälle

Bei Fehlanwendung des Geräts ist die Betriebssicherheit nicht gegeben. Folgende Fälle gelten als Fehlanwendung und sind **nicht** zulässig:

- Betrieb des Geräts ohne Spritzschutz oder mit entgegen der Drehrichtung montiertem Spritzschutz
- + Verwendung des Geräts an Baggern einer anderen Größenklasse
- + Fräsen oder Schneiden anderer Materialien
- + Betrieb des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen
- + Betrieb des Geräts unter Wasser, sofern die Fräse nicht ausdrücklich vom Hersteller dafür vorgesehen ist

Haftungsbeschränkung

Insbesondere in folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:

- Diese Anleitung wurde nicht beachtet.
- + Das Gerät wurde nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- + Das Gerät wurde von nicht ausgebildetem Personal eingesetzt.
- + Es wurden eigenmächtige Umbauten oder technische Veränderungen am Gerät vorgenommen.
- + Es wurden nicht zugelassene Ersatzteile verwendet.

2.2 Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen schützen Personen und Sachwerte vor Gefahren, die durch das Gerät oder durch die Arbeitsaufgabe entstehen können. Vor Arbeitsbeginn immer prüfen, ob alle Sicherheitseinrichtungen vollständig, funktionstüchtig und ordnungsgemäß befestigt sind. Sicherheitseinrichtungen niemals außer Kraft setzen oder überbrücken.

Sicherheitsventil

Die Drehung des Schneidrads ist nur in eine vorgegebene Richtung zulässig. Unabhängig von der Ansteuerung der Hydraulikanschlüsse sorgt ein hydraulisches Sicherheitsventil dafür, dass das Schneidrad nur in eine Richtung gedreht werden kann. Das Sicherheitsventil niemals eigenmächtig verändern. Den Hersteller kontaktieren, falls das Gerät für eine andere Drehrichtung umgerüstet werden soll.

Gehäuse und Abdeckungen

Die obere Hälfte des Schneidrads ist mit einem Gehäuse abgedeckt. Das Gehäuse schützt die unmittelbare Umgebung vor umherfliegendem Material. Das Gehäuse niemals öffnen und Abdeckungen niemals entfernen.

Die Größe des Gehäuses und der Abdeckungen hängt vom Schneidraddurchmesser des Geräts ab. Den Hersteller kontaktieren, falls das Gerät für einen anderen Schneidraddurchmesser umgerüstet werden soll.

Spritzschutz

Der Spritzschutz befindet sich direkt in Drehrichtung hinter dem Schneidrad und schützt die Umgebung in dieser Richtung vor umherfliegendem Material. Den Spritzschutz so niedrig wie möglich einstellen und niemals entfernen oder die Anbauseite verändern.

Warnsymbole

Aufkleber mit Warnsymbolen informieren über Restgefahren und geben weiterführende Informationen bei Montage und Betrieb des Geräts. Niemals Aufkleber am Gerät entfernen. Die Aufkleber in einem gut lesbaren Zustand halten und bei Bedarf erneuern. Ersatz-Aufkleber können beim Hersteller angefordert werden.

Folgende Aufkleber mit Warnsymbolen befinden sich am Gerät:

Symbol	Bedeutung	Position
	Warnung vor allgemeinen Gefahren! Sicherheits- und Warnhinweise der Betriebsanleitung beachten!	am Antriebsgehäuse



Symbol	Bedeutung	Position
	Verletzungsgefahr im Schwenk- bereich des Geräts! Abstand zum Schneidrad und zum Spritzschutz halten!	am Spritzschutz oder am Antriebsgehäuse
	Verletzungsgefahr durch fort- geschleuderte Teile bei laufen- dem Motor! Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten!	am Spritzschutz oder am Antriebsgehäuse
	Quetschgefahr zwischen beweglichen Teilen! Abstand zu beweglichen Teilen halten!	am Spritzschutz und optional am Tiefenbe- grenzer
	Einzugs- und Schnittgefahr durch das Schneidrad! Abstand zum Schneidrad hal- ten!	am Antriebsgehäuse
	Starke Lärmemission! Geeigneten Gehörschutz tragen!	am Antriebsgehäuse
	Fortgeschleuderte Teile! Geeigneten Augenschutz tra- gen!	am Antriebsgehäuse

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



Hinweise zu Gefahren durch fortgeschleuderte Teile

Das Schneidrad erreicht im Betrieb hohe Geschwindigkeiten. Das gefräste Material kann splittern, umherfliegen und Personen in der Umgebung verletzen. Je nach Arbeitshydraulik des Baggers kann das Schneidrad auch nach dem Ausschalten noch nachlaufen.

- + Arbeitsbereich vor Beginn der Arbeiten sicher absperren.
- Höhe des Spritzschutzes vor Beginn der Arbeiten entsprechend der Arbeitsaufgabe einstellen.
- + Während des Betriebs immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 m zum Schneidrad einhalten.
- + Arbeiten am Gerät erst durchführen, wenn das Schneidrad stillsteht, der Bagger ausgeschaltet ist und ein unbefugtes Wiedereinschalten nicht möglich ist. Dazu zum Beispiel den Zündschlüssel abziehen und mit sich führen.



Hinweise zu Gefahren durch hohe Temperaturen

Im Betrieb nehmen Teile der Fräse hohe Temperaturen an, insbesondere das Schneidrad, der Hydraulikmotor und das Hydrauliköl. Heiße Oberflächen oder Flüssigkeiten können Verletzungen verursachen.

- + Vor Arbeiten am Gerät alle Teile abkühlen lassen.
- + Persönliche Schutzausrüstung tragen, insbesondere Schutzhandschuhe.



Hinweise zu Gefahren durch hydraulische Antriebe

Das hydraulische System des Geräts steht während des Betriebs unter hohem Druck. Beschädigungen des Hydrauliksystems können dazu führen, dass Hydrauliköl als scharfer Strahl austritt und schwere Verletzungen verursacht.

- + Vor Arbeiten am Gerät das Hydrauliksystem drucklos machen.
- + Die Hydraulikschläuche und -anschlüsse regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät sofort außer Betrieb nehmen und reparieren lassen.



2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung trägt dazu bei, Personen vor Restgefahren bei Arbeiten mit dem Gerät zu schützen. Beim Umgang mit dem Gerät muss das Personal insbesondere folgende Schutzausrüstung tragen:





Schutzhelm und Sichtschutz

Bei Betrieb des Geräts kann das gefräste Material splittern und umherfliegen. Dabei können die Augen und der Kopf verletzt werden.

- + Geeigneten Schutzhelm tragen.
- + Geeignete Schutzbrille tragen oder Sichtschutz des Schutzhelms nutzen.



Schutzhandschuhe

Das Schneidrad und weitere Teile des Geräts besitzen scharfe Kanten und können zu Verletzungen führen. Weiterhin können Teile des Geräts bei Betrieb hohe Temperaturen annehmen und zu Verbrennungen führen.

+ Geeignete, hitzebeständige Schutzhandschuhe tragen.



Sicherheitsschuhe

Beim Transport oder bei Arbeiten an dem Gerät können herabfallende Teile zu Verletzungen führen. Im Arbeitsumfeld einer Fräse treten typischerweise weitere Gefahren für die Füße auf, zum Beispiel scharfe Splitter.

+ Geeignete Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe tragen.



Gehörschutz

Je nach gefrästem Material kann bei Betrieb des Geräts eine hohe Lautstärke auftreten.

- + Geeigneten Gehörschutz tragen.
- Vor Betrieb alle Personen in der Umgebung warnen, sodass sie zusätzlichen Abstand halten oder ebenfalls einen Gehörschutz tragen.

2.5 Konformität



Das Gerät ist eine auswechselbare Ausrüstung im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen und entspricht den darin enthaltenen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen. Weitere Informationen enthält die beigefügte Konformitätserklärung. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Veränderung des Geräts verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

2.6 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Zusätzlich zu den Sicherheits- und Warnhinweisen dieses Dokuments müssen die für den Einsatzzweck des Geräts und des Baggers geltenden Gesetze und Vorschriften zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Umweltschutz des jeweiligen Einsatzlandes eingehalten werden. Der Betreiber trägt insbesondere folgende Verantwortungen:

- + In einer Gefährdungsbeurteilung am Einsatzort die Gefahren beim Umgang mit dem Gerät ermitteln lassen, die sich durch die speziellen Bedingungen vor Ort ergeben.
- + Sicherstellen, dass die entsprechenden Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
- + Sicherstellen, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem, betriebssicherem Zustand eingesetzt wird.
- + Alle Zuständigkeiten für die Arbeiten an oder mit dem Gerät eindeutig regeln.
- Nur Personen an oder mit dem Gerät arbeiten lassen, die die erforderliche Qualifikation besitzen und diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Dazu das Personal regelmäßig schulen und über die Gefährdungen informieren.
- + Geeignete persönliche Schutzausrüstung für die Arbeiten bereitstellen und sicherstellen, dass diese Ausrüstung benutzt wird.

2.7 Personalqualifikation

Das Gerät wird an Baumaschinen mit hydraulischen Antrieben eingesetzt. In dieser Umgebung können Gefahren entstehen, insbesondere wenn Arbeiten an oder mit dem Gerät von unqualifiziertem Personal, unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß durchgeführt werden. Jede Person, die beauftragt ist, Arbeiten an oder mit dem Gerät durchzuführen, muss diese Betriebsanleitung und die zugehörigen Dokumente gelesen und verstanden haben.


Mit dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrung und Kenntnis einschlägiger Bestimmungen in der Lage sind, den Bagger und zugehörige Anbaugeräte zu bedienen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.



3 Überblick

3.1 Aufbau und Funktion der Serie KST

Aufbau



- (1) Montageplatte
- (2) Hydraulikanschlüsse für Vorlauf- und Rücklaufleitung
- (3) Hydraulikanschluss für Leckölleitung
- (4) Gehäuse
- (5) Schneidrad mit Meißeln
- (6) Spritzschutz
- (7) Höhenverstellung des Spritzschutzes

Aufgabengebiete

Geräte der Serie KST dienen zum Fräsen von Holz, zum Beispiel von Baumstümpfen.


Nach Rücksprache mit dem Hersteller kann das Gerät auf die Serie KDS umgerüstet werden, um andere Aufgabengebiete zu bedienen.

Funktionsweise

Das Gerät wird mit der Montageplatte (1) und einem passenden Adapter am Ausleger des Baggers montiert und durch den Bagger bewegt. Das Schneidrad (5) besitzt mehrere Meißel und wird hydraulisch angetrieben. Das gefräste Material kann splittern und wird durch die Ketten des Spritzschutzes (6) abgefangen. Der Spritzschutz ist in der Höhe verstellbar. Der Hydraulikmotor des Geräts wird über die Hydraulikanschlüsse (2) und (3) mit dem Hydrauliksystem des Baggers verbunden. Die Drehzahl des Schneidrads (5) kann mit den Bedienelementen des Baggers gesteuert werden.

3.2 Aufbau und Funktion der Serie KDS

Aufbau



- (1) Montageplatte
- (2) Hydraulikanschlüsse für Vorlauf- und Rücklaufleitung
- (3) Hydraulikanschluss für Leckölleitung
- (4) Tiefenbegrenzer (optional)
- (5) Schneidrad
- (6) Spritzschutz
- (7) Gehäuse
- (8) Wasserbedüsung

Aufgabengebiete

Geräte der Serie KDS dienen zum Durchtrennen oder Schneiden von Stein, Beton, Asphalt, Metall oder glasfaserverstärkten Kunststoffen. Nach Rücksprache mit dem Hersteller kann das Gerät auf die Serie KST umgerüstet werden, um andere Aufgabengebiete zu bedienen.

Funktionsweise

Das Gerät wird mit der Montageplatte (1) und einem passenden Adapter am Ausleger des Baggers montiert und durch den Bagger bewegt. Das Schneidrad (5) wird hydraulisch angetrieben.

Das gefräste Material kann splittern und wird durch den Spritzschutz **(6)** abgefangen. Der Spritzschutz ist vorn und hinten jeweils in der Höhe verstellbar. Die Wasserbedüsung **(8)** kühlt das Schneidrad im Betrieb und verringert die Staubentwicklung.

Der Hydraulikmotor des Geräts wird über die Hydraulikanschlüsse (2)



ÜBERBLICK

und **(3)** mit dem Hydrauliksystem des Baggers verbunden. Die Drehzahl des Schneidrads **(5)** kann mit den Bedienelementen des Baggers gesteuert werden.

Ein optionaler Tiefenbegrenzer (4) ermöglicht eine einstellbare, exakte und gleichmäßige Schnitttiefe des Schneidrads.

3.3 Technische Daten

3.3.1 Antriebseinheit

Serie KST

Technische Daten	Einheit	KST 20	KST 30	KST 40	KST 50	KST 50 HD
Empfohlenes	t	2 – 4	5 – 10	10-16	15 – 25	18 – 30
Baggergewicht Nennleistung	kW	55	80	130	135	230
Max. Drehmoment bei 350 bar	Nm	140	311	600	721	1528
Empfohlene Drehzahl	U/min	1000	1100	1100	1100	1100
Max. Drehzahl	U/min I/min	1200 25	2000	2000 120	2000	1700 310
Empfohlene Ölmenge bei 200 bar	1/111111	25	60	120	140	310
Max. Ölmenge	I/min	40	140	270	330	470
Max. hydraulischer Betriebsdruck	bar	350	350	350	350	350
Anzahl der Meißel	Stück	20	30	36	42	42
Gewicht	kg	180	340	475	585	655

Serie KDS

Technische Daten	Einheit	KDS 20	KDS 30	KDS 40	KDS 50	KDS 50 HD
Empfohlenes Baggergewicht	t	2 – 4	5 – 10	10-16	15 – 25	18-30
Nennleistung	kW	55	80	130	135	230
Max. Schneidrad- durchmesser	mm	800	1400	1600	1800	1800
Max. Drehmoment bei 350 bar	Nm	140	311	600	721	1528
Empfohlene Drehzahl	U/min	1000	1100	1100	1100	1100
Max. Drehzahl	U/min	1200	2000	2000	2000	1700
Empfohlene Ölmenge bei 200 bar	I/min	25	60	120	140	310
Max. Ölmenge	I/min	40	115	180	260	470
Max. hydraulischer Betriebsdruck	bar	350	350	350	350	350
Gewicht Antriebseinheit	kg	105	210	310	360	420
Gewicht Schneidrad mit Schutzabdeckung	kg	70	120	175	250	250

Weitere Daten

Einsatz- und Umgebungsbedingungen					
Betriebstemperatur	-15 bis +50 °C				
Max. Betriebsdauer am Stück	24 h				
Getriebeöl	AGIP Schmiertechnik – Blasia SX 150				

Geeignete Meißel Geräte der Serie KST besitzen Meißel, die entsprechend der Arbeitsaufgabe gewählt und gewechselt werden können. Für Geräte der Serie KST sind **KEMROC** Wechselschlegel-Sets geeignet.

> Geräte der Serie KDS besitzen keine wechselbaren Meißel. Das Schneidrad der Serie KDS kann je nach Arbeitsaufgabe komplett gewechselt

Lärmemission

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsgebiete ist keine allgemeingültige Angabe der Lärmemission möglich. Je nach gefrästem Material kann bei Arbeiten mit dem Gerät ein hoher Lärmpegel auftreten.

Bei allen Arbeiten mit dem Gerät einen geeigneten Gehörschutz tragen.

3.3.2 Hydrauliksystem

Speise- und Rücklaufleitungen

Serie	Nenn- durchmesser	Gewinde Überwurfmutter	Schlüsselweite
KST/KDS 20	S 12 mm / 16S	M 24	SW 30
KST/KDS 30	S 16 mm / 20S	M 30	SW 36
KST/KDS 40	S 25 mm / 30S	M 42	SW 50
KST/KDS 50	S 25 mm / 30S	M 42	SW 50

Leckölleitung

Serie	Nenn- durchmesser	Gewinde Überwurfmutter	Schlüsselweite
KST/KDS 20	S 12 mm / 15L	M 22	SW 27
KST/KDS 30	S 12 mm / 15L	M 22	SW 27
KST/KDS 40	S 19 mm / 22L	M 30	SW 36
KST/KDS 50	S 19 mm / 22L	M 30	SW 36

Geeignete Hydrauliköle

Für das Gerät sind Hydrauliköle der Klassen HLP 46 oder HLP 68 entsprechend DIN 51524 geeignet.

In Trinkwasserschutzgebieten immer biologisch abbaubares Hydrauliköl verwenden.

Temperaturüberwachung

Baggerseitig sicherstellen, dass eine Öltemperatur von 80 °C nicht überschritten wird.



3.3.3 Anzugsmomente für Schraubverbindungen

	Festigkeitsklasse				
ISO-Regelgewinde	8.8	10.9	12.9		
M 5	6 Nm	9 Nm	10 Nm		
M 6	10 Nm	15 Nm	17 Nm		
M 8	25 Nm	36 Nm	42 Nm		
M 10	48 Nm	70 Nm	82 Nm		
M 12	84 Nm	123 Nm	144 Nm		
M 16	206 Nm	302 Nm	354 Nm		
M 20	415 Nm	592 Nm	692 Nm		
M 24	714 Nm	1017 Nm	1190 Nm		

3.4 Typenschild



Das Typenschild befindet sich seitlich am Antriebsgehäuse und enthält folgende Daten:

- + Hersteller
- + Typ
- + Baujahr
- + Seriennummer
- + Gewicht
- + maximaler hydraulischer Druck

Über die Seriennummer ist das Gerät eindeutig identifizierbar. Zur Bestellung von Ersatzteilen oder bei Fragen zum Gerät die Daten des Typenschilds bereithalten und den Hersteller kontaktieren.

Das Typenschild in einem gut lesbaren Zustand halten.

3.5 Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Geräts gehören folgende Bestandteile:

- + Fräse mit Schneidrad, Hydraulikmotor und Hydraulikanschlüssen
- + gerätespezifisches Transportgestell
- + Betriebsanleitung und technische Unterlagen

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen oder Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen abweichen.

4 Transport und Lagerung

4.1 Allgemeine Hinweise

Lieferung Das Gerät wird durch eine Spedition oder auf Kundenwunsch durch

Servicepersonal des Herstellers angeliefert. Generell befindet sich das Gerät bei der Lieferung auf einem speziellen Transportgestell und ist mit

Spanngurten gesichert.

Transportgestell Abhän

Abhängig von der Gerätegröße besteht das Transportgestell aus Holz oder Stahl. Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren Transport und eine sachgemäße Lagerung des Geräts.

Das Transportgestell ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Für die Lagerung oder den Transport das Transportgestell sicher aufbewahren und vor Beschädigungen schützen. Bei Verlust des Transportgestells den Hersteller kontaktieren.

4.2 Hinweise zum Transport

Das Gerät hat ein hohes Gewicht und besitzt keine eigenen Anschlagpunkte für Lastaufnahmemittel. Ein sicherer Transport ist nur mit geeigneten Hilfsmitteln möglich, insbesondere mit dem zugehörigen Transportgestell und Spanngurten.

Beim Transport folgende Hinweise beachten:

- + Das Gerät ausschließlich auf dem zugehörigen Transportgestell transportieren und lagern.
- + Beim Transport das Gerät mit zusätzlichen Spanngurten auf dem Transportgestell sichern.
- + Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Zusätzliche Lasten berücksichtigen, insbesondere das Gewicht des Transportgestells.

Transport mit Gabelstapler

Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren Transport des Geräts mit Hilfe eines Gabelstaplers.

Dabei die Gabeln des Gabelstaplers so weit wie möglich unter die Holme des Transportgestells fahren, bis sie auf der Gegenseite herausragen.

Transport mit Kran

Der Transport mit Hilfe eines Krans ist nur mit Transportgestellen aus Stahl zulässig, die mit Kranösen ausgerüstet sind.

Dabei alle vorgesehenen Kranösen nutzen, sodass die Last nicht kippen kann. Immer ausreichend Abstand zu schwebenden Lasten halten.



4.3 Handhabung beim Auspacken

Der Inhalt der Lieferung ist im Lieferschein aufgeführt. Die Vollständigkeit und Unversehrtheit beim Empfang überprüfen. Eventuelle Transportschäden oder fehlende Teile sofort schriftlich beim Spediteur und Hersteller melden.

Verpackungsmaterial

Das Gerät ist mit Spanngurten auf dem Transportgestell befestigt und mit Schutzfolie verpackt. Die Verpackung schützt das Gerät bis zur Montage vor Beschädigungen und Korrosion. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen.

Das Transportgestell und die Spanngurte für eine spätere Lagerung oder einen Transport sicher aufbewahren und **nicht** entsorgen. Sonstige Verpackungsmaterialien können entsprechend den landesspezifischen Bestimmungen zum Umweltschutz entsorgt werden.

4.4 Hinweise zur Lagerung

Der Hersteller empfiehlt, das Gerät ausschließlich auf dem zugehörigen Transportgestell zu lagern. Das Transportgestell ermöglicht eine ausreichende Belüftung und verhindert einen direkten Bodenkontakt.

Bei der Lagerung folgende Hinweise beachten:

- + Das Gerät vor der Lagerung gründlich reinigen.
- + Das Gerät trocken und staubfrei lagern.
- + Mechanische Erschütterungen vermeiden und das Gerät vor Beschädigungen schützen.
- + Regelmäßig den allgemeinen Zustand des Geräts kontrollieren.

Vorbereitung des Hydraulikmotors

Bei einer längeren Lagerung und abhängig von den Umgebungsbedingungen muss der Hydraulikmotor von qualifiziertem Fachpersonal vorbereitet werden:

	Lagerungsdauer					
Klimabereich	3 Monate	6 Monate	12 Monate	24 Monate		
Gemäßigt	Α	В	С	С		
Tropisch	В	С	D	D		
Seeklima	С	D	D	D		

Dabei gelten folgende Festlegungen:

- A Keine besonderen Wartungsmaßnahmen erforderlich. Stopfen und Verschlüsse anbringen.
- B Hydraulikmotor mit Hydrauliköl befüllen.
- **C** Hydraulikmotor mit Konservierungsflüssigkeit spülen.
- **D** Hydraulikmotor mit Konservierungsflüssigkeit befüllen.

Als Konservierungsflüssigkeit SRS Antikorrol M plus oder ein vergleichbares Konservierungsöl verwenden.

5 Montage

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage!

Im Betrieb nimmt das Hydrauliköl des Baggers hohe Temperaturen an und kann bei Montagearbeiten zu Verbrennungen führen. Weiterhin ist bei unsachgemäßer Montage die Betriebssicherheit nicht gegeben, wodurch Personen verletzt werden können.

- + Nur qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal darf das Gerät montieren.
- + Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage den Bagger abkühlen lassen.

Varianten der Montage

Die Montageplatte des Geräts besitzt ein standardisiertes Lochbild. Darüber kann das Gerät mit einem Schnellwechseladapter oder einem Verbolzadapter ausgerüstet werden. Passende Adapter für die gängigen Systeme können direkt vom Hersteller **KEMROC** bezogen werden.

5.1 Vorbereitung des Baggers


Voraussetzungen prüfen und herstellen

Der Bagger muss den technischen Daten des Geräts entsprechen. Vor der Montage insbesondere folgende Eigenschaften des Baggers prüfen und bei Bedarf von qualifiziertem Fachpersonal herstellen lassen:

- + Der Bagger muss generell für den Betrieb einer Anbaufräse geeignet sein, alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen besitzen und ausreichend Sicht auf den Arbeitsbereich des Geräts bieten.
- + Der Hydraulikdruck, der Ölstrom und das Hydrauliköl des Baggers müssen den Spezifikationen des Geräts entsprechen.
- Zusätzlich zu den Vorlauf- und Rücklaufleitungen muss eine Leckölleitung entlang des Auslegers vorhanden und an einen zusätzlichen Leckölfilter des Baggers angeschlossen sein.
 Qualifiziertes Fachpersonal oder den Hersteller hinzuziehen, falls die Leckölleitung und der Leckölfilter nachgerüstet werden müssen.



5.2 Flexible Montage mit Schnellwechseladapter



Wird der Schnellwechseladapter mit dem Gerät mitbestellt, ist er bereits werkseitig montiert. Anderenfalls den Schnellwechseladapter durch qualifiziertes Fachpersonal am Gerät montieren lassen und folgende Hinweise beachten:

- + Die Anschlussflächen des Adapters müssen plan sein (Oberflächenrauheit R_a max. 12,5 μm, Ebenheitsabweichung max. 0,5 mm).
- + Das Gerät bei der Montage in dem Transportgestell (5) belassen.
- + Den Adapter seitenrichtig mit die Montageplatte verschrauben: Ein Gerät der Serie KST nach Möglichkeit nur so montieren, dass die Drehrichtung des Schneidrads vom Bagger weg weist. Ein Gerät der Serie KDS immer so montieren, dass die Reaktionskraft aus der Schneidkraft den Bagger auf den Boden drückt.
- + Um den Adapter mit der Montageplatte zu verschrauben, mittelfesten Sicherungsklebstoff verwenden und die Schrauben mit dem zugehörigen Anzugsmoment festziehen (siehe Kapitel 3.3.3 auf Seite 16).
 - Vor dem Betrieb den Sicherungsklebstoff aushärten lassen.
- + Bei Verwendung eines vollautomatischen Schnellwechselsystems: Die hydraulische Vorlaufleitung, Rücklaufleitung und Leckölleitung des Geräts direkt am Schnellwechseladapter anschließen. Die Drehrichtung des Schneidrads wird durch Vertauschen der Vorlauf- und Rücklaufleitung nicht beeinflusst.

Andocken des Geräts

Die Bedienung eines Schnellwechselsystems variiert je nach Hersteller. Für weitere Hinweise die Betriebsanleitung des verwendeten Schnellwechselsystems beachten.

- 1. Den Ausleger mit der Aufnahme (2) vorsichtig in den Adapter (3) bewegen.
- 2. Die Aufnahme (2) im Adapter (3) einhaken und sicher verriegeln.
- **3.** Die hydraulischen Anschlüsse **(4)** des Geräts mit den Anschlüssen des Auslegers verbinden (Vorlaufleitung, Rücklaufleitung und Leck-ölleitung).

Bei Verwendung eines vollautomatischen Schnellwechselsystems werden die hydraulischen Anschlüsse automatisch verbunden.


Anschließend kann das Gerät mit dem Bagger aus dem Transportgestell **(5)** gehoben werden.

Abdocken des Geräts

Zum Abdocken das Gerät mit dem Ausleger (1) vorsichtig über das Transportgestell (5) bewegen und sicher darin ablegen.

Falls kein vollautomatisches Schnellwechselsystem verwendet wird, die hydraulischen Anschlüsse (4) manuell trennen, bevor das Schnellwechselsystem geöffnet wird. Dabei einen geeigneten Behälter unterstellen, austretendes Hydrauliköl sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.

5.3 Feste Montage mit Verbolzadapter



Wird der Verbolzadapter mit dem Gerät mitbestellt, ist er bereits werkseitig montiert. Anderenfalls den Verbolzadapter durch qualifiziertes Fachpersonal am Gerät montieren lassen und folgende Hinweise beachten:

- + Die Anschlussflächen des Adapters müssen plan sein (Oberflächenrauheit R_a max. 12,5 μm, Ebenheitsabweichung max. 0,5 mm).
- + Das Gerät bei der Montage in dem Transportgestell (3) belassen.
- + Den Adapter seitenrichtig mit die Montageplatte verschrauben, sodass die Hydraulikanschlüsse (2) auf der richtigen Seite des Auslegers liegen. Das Gerät nach Möglichkeit nur so montieren, dass die Drehrichtung des Schneidrads vom Bagger weg weist.
- + Um den Adapter mit der Montageplatte zu verschrauben, mittelfesten Sicherungsklebstoff verwenden und die Schrauben mit dem zugehörigen Anzugsmoment festziehen (siehe Kapitel 3.3.3 auf Seite 16).

Vor dem Betrieb den Sicherungsklebstoff aushärten lassen.

Andocken des Geräts

Bei Verwendung eines Verbolzadapters wird das Gerät fest mit dem Ausleger verbunden:

- **1.** Den Ausleger vorsichtig in den Adapter **(1)** bewegen und die Aufnahmebohrungen aneinander ausrichten.
- 2. Geeignete Bolzen zwischen Adapter (1) und Ausleger einsetzen.
- **3.** Die Bolzen mit Bolzensicherungen versehen und den festen Sitz prüfen.
- 4. Die hydraulischen Anschlüsse (2) des Geräts mit den Anschlüssen des Auslegers verbinden (Vorlaufleitung, Rücklaufleitung und Leckölleitung).

Die Drehrichtung des Schneidrads wird durch Vertauschen der Vorlauf- und Rücklaufleitung **nicht** beeinflusst.

Anschließend kann das Gerät mit dem Bagger aus dem Transportgestell (3) gehoben werden.

Abdocken des Geräts


Das Gerät mit dem Ausleger vorsichtig über das Transportgestell (3) bewegen, sicher darin ablegen und abkühlen lassen.

Die hydraulischen Anschlüsse (2) manuell trennen, bevor die Bolzen entfernt werden. Dabei einen geeigneten Behälter unterstellen, austretendes Hydrauliköl sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.



MONTAGE

5.4 Anschluss der Wasserbedüsung (Serie KDS)



Geräte der Serie KDS besitzen eine Wasserbedüsung, die das Schneidrad im Betrieb kühlt und die Staubentwicklung verringert. Vor dem Betrieb des Geräts die Wasserbedüsung mit der Schnellkupplung (1) an eine kundenseitige Wasserversorgung anschließen.


6 Einstellungen und Betrieb

6.1 Einstellungen des Spritzschutzes


Für eine effektive Funktion des Spritzschutzes muss er in der Höhe eingestellt werden, bevor mit der Arbeit begonnen wird.

Je nach Serie des Geräts wird der Spritzschutz auf verschiedene Weisen eingestellt.

Spritzschutz KST einstellen




- 1. Den Bagger ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Dabei sicherstellen, dass das Schneidrad vollständig stillsteht und nicht eingeschaltet werden kann.
- 2. Beide Kontermuttern (1) an der Gewindehülse lockern.
- **3.** Die Gewindehülse **(2)** drehen, bis der Spritzschutz auf die gewünschte Höhe eingestellt ist.
- **4.** Die Stellung der Gewindehülse mit beiden Kontermuttern **(1)** sichern.



Spritzschutz KDS einstellen


Den Spritzschutz vorn und hinten so niedrig wie möglich einstellen. Dabei darauf achten, dass die Schutzbleche während der Arbeitsaufgabe nicht mit der Umgebung kollidieren können.

- Den Bagger ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Dabei sicherstellen, dass das Schneidrad vollständig stillsteht und nicht eingeschaltet werden kann.
- 2. WARNUNG! Der Spritzschutz hat ein hohes Gewicht und kann beim Absinken zu Quetschungen führen!
 Den Spritzschutz sicher und fest am Griff (1) halten. Anschließend die 4 Klemmschrauben (2) lösen.
- **3.** Den Spritzschutz mit dem Griff **(1)** in die gewünschte Höhe bringen und alle Klemmschrauben **(2)** wieder festziehen.
- **4.** Den festen Sitz des Spritzschutzes prüfen.





6.2 Einstellungen des Tiefenbegrenzers (optional)



Den Tiefenbegrenzer auf die gewünschte Schnitttiefe einstellen, bevor mit der Arbeit begonnen wird:

- Den Bagger ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Dabei sicherstellen, dass das Schneidrad vollständig stillsteht und nicht eingeschaltet werden kann.
- WARNUNG! Der Tiefenbegrenzer hat ein hohes Gewicht und kann beim Absinken zu Quetschungen führen!
 Den Tiefenbegrenzer sicher und fest an den Griffen (1) halten.
 Anschließend auf beiden Seiten die Sicherungsbolzen (2) ziehen.
- **3.** Den Tiefenbegrenzer mit den Griffen **(1)** in die gewünschte Höhe bringen und auf beiden Seiten mit den Sicherungsbolzen **(2)** arretieren.
- 4. Den festen Sitz des Tiefenbegrenzers prüfen.

Nach den Arbeiten das Gerät ausschalten und den Tiefenbegrenzer gründlich reinigen, insbesondere die Gleitflächen der Holme. Anschließend den Tiefenbegrenzer in der obersten Position arretieren, bevor das Gerät wieder im Transportgestell abgelegt wird.

6.3 Betrieb und Steuerung des Geräts

Das Gerät wird vollständig durch die Arbeitshydraulik des Baggers gesteuert. Für verschiedene Arbeitsaufgaben muss der Druck und die Menge des Hydrauliköls bei Bedarf angepasst werden.

Die Bedienung der Arbeitshydraulik variiert je nach Hersteller. Die Angaben in der Betriebsanleitung des Baggers beachten.

Erstmaliger Betrieb

Insbesondere bei der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Wartung die ordnungsgemäße Funktion des Geräts genau kontrollieren, bevor mit der Arbeit begonnen wird:

- Sicherstellen, dass alle Wartungs- und Montagearbeiten abgeschlossen sind, alle Sicherheitseinrichtungen angebracht sind und sich keine losen Gegenstände auf oder in dem Gerät befinden.
- **2.** Das Hydrauliksystem des Baggers prüfen, insbesondere Ölstand, Dichtheit, Zustände der Filter und Absperrventile.
- **3.** Alle Befestigungen und Leitungen des Geräts prüfen.
- 4. Den Motor des Baggers einschalten und das Gerät unter leichter Last langsam auf die normalen Betriebsbedingungen bringen (Ölmenge und -druck).
 Dabei auf normale Betriebsgeräusche des Geräts achten, insbesondere auf den gleichmäßigen Lauf des Schneidrads.
 Den Druck und die Temperatur des Hydrauliksystems mit Hilfe der Systeme des Baggers überwachen.

Hinweise zu Fräsarbeiten

Für eine effektive Funktion und lange Lebensdauer des Geräts folgende Hinweise bei der Arbeit beachten:

- + Bei Arbeiten mit dem Gerät die Hydraulikzylinder des Auslegers nur mit besonderer Vorsicht ein- oder ausfahren. Den Hubzylinder des Auslegers niemals komplett ein- oder ausfahren.
- + Das drehende Schneidrad nur langsam in das zu fräsende Material einführen, um Blockierungen zu vermeiden. Falls das Schneidrad dennoch blockiert, die Zugkraft des Baggers reduzieren, bis das Schneidrad erneut anläuft. Niemals versuchen, Blockierungen von Hand zu lösen!
- + Das Gerät nicht bei voller Leistung ein- oder ausschalten. Dadurch kann eine Überlastung des Hydrauliksystems vermieden werden.
- + Das Gerät nach Möglichkeit bereits ausschalten, solange sich das Schneidrad noch im Eingriff mit dem zu fräsenden Material befindet. Dadurch kann ein unerwünschtes Nachlaufen vermieden werden.
- + Bei Dauerbetrieb des Geräts immer den Druck und die Temperatur des Hydrauliksystems überwachen. Die Temperatur des Hydrauliköls darf 80 °C nicht überschreiten.



7 Wartung

7.1 Hinweise zur Wartung

Das Gerät erfordert nur geringen Wartungsaufwand. Ein sorgsamer Umgang während des Betriebs bewahrt die hohe Zuverlässigkeit des Geräts. Dazu das Gerät regelmäßig reinigen und auf Verschleiß oder sichtbare Beschädigungen prüfen.

Allgemeine Hinweise

Alle Wartungstätigkeiten dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei der Wartung folgende Hinweise beachten:

- + Vor Arbeiten am Gerät das Hydrauliksystem drucklos machen und alle Teile des Geräts abkühlen lassen.
- + Arbeiten am Gerät erst durchführen, wenn das Schneidrad stillsteht, der Bagger ausgeschaltet ist und ein unbefugtes Wiedereinschalten nicht möglich ist. Dazu zum Beispiel den Zündschlüssel abziehen und mit sich führen.
- + Persönliche Schutzausrüstung tragen, insbesondere Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Nach Abschluss der Arbeiten sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen angebracht sind und sich keine losen Gegenstände auf oder in dem Gerät befinden.

Hinweise zu Hydraulikschläuchen

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch berstende Hydraulikschläuche! Beschädigte Hydraulikschläuche können bersten und zu schweren Verletzungen führen. Weiterhin unterliegen Hydraulikschläuche einem Alterungsprozess und müssen generell nach Erreichen der Ablegereife gewechselt werden, auch wenn keine Beschädigungen sichtbar sind.

- + Alle Hydraulikschläuche regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Hydraulikschläuche sofort fachgerecht wechseln lassen, auch wenn die Beschädigung nur geringfügig ist.
- + Bei Erreichen der Ablegereife die Hydraulikschläuche fachgerecht wechseln lassen. Die empfohlene Ablegereife für erhöht beanspruchte Hydraulikschläuche beträgt 2 Jahre.

Ersatz- und Verschleißteile

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile gefährden die Betriebssicherheit des Geräts und können zu Fehlfunktionen und Verletzungen führen. Nur Original-Ersatzteile des Herstellers **KEMROC** verwenden. Verschleißteile (zum Beispiel Meißel) können durch qualifiziertes Fachpersonal gewechselt werden, sofern diese Arbeiten in dieser Anleitung beschrieben sind.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Je nach Serie des verwendeten Geräts sind unterschiedliche Werkzeuge und Hilfsmittel erforderlich, insbesondere:

- + Innensechskant-Schlüsselsatz
- + mittelfester Sicherungsklebstoff für Schraubverbindungen

Reparaturen

Eigenmächtige Reparaturen an dem Gerät sind nicht zulässig. Für Reparaturen den Hersteller oder einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner kontaktieren. Beschädigte Geräte dürfen nicht weiter verwendet werden.

7.2 Wartungsintervalle

Die folgenden Wartungsintervalle sind allgemeine Empfehlungen des Herstellers. Bei erhöhtem Verschleiß die Wartungsintervalle weiter verkürzen und den vorliegenden Einsatz- und Umgebungsbedingungen anpassen.

Wartungstätigkeit	vor und nach jedem Betrieb	täglich	alle 2 Jahre	bei Bedarf
Das Gerät gründlich reinigen (siehe Kapitel 7.3.1).	•			•
Die Meißel und das Schneidrad auf Verschleiß und festen Sitz prüfen. Bei Bedarf die verschlissenen Meißel oder das verschlissene Schneidrad austauschen (siehe Kapitel 7.3.2/7.3.3).	•	•		•
Hydraulikmotor auf ungewöhnliche Geräusche und auf Dichtheit prüfen.	•	•		
Alle Schrauben des Geräts auf festen Sitz prüfen, insbesondere zwischen Montageplat- te und Schnellwechseladapter bzw. Verbolza- dapter. Zugehörige Anzugsmomente beach- ten (siehe Kapitel 3.3.3 auf Seite 16).	•	•		
Alle Hydraulikschläuche auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen. Bei Beschädigungen die Hydraulikschläuche fachgerecht wechseln lassen.		•		
Alle Hydraulikschläuche fachgerecht wechseln lassen.			•	



7.3 Wartungstätigkeiten

7.3.1 Reinigung des Geräts

Flächen, an denen sich Aufkleber oder Schilder befinden, mit einem feuchten Lappen reinigen.

Das Schneidrad und alle übrigen Teile des Geräts können mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Dabei eine direkte Bestrahlung der Lagerung an der Innenseite des Schneidrads vermeiden.

Trocknung

Nach der Reinigung das Gerät im Transportgestell ablegen. Dadurch wird das Gerät ausreichend belüftet und Korrosion vermieden.


7.3.2 Prüfung und Austausch von Meißeln (Serie KST)

Geräte der Serie KST besitzen Meißel, die entsprechend der Arbeitsaufgabe gewählt und gewechselt werden können. Für Geräte der Serie KST sind **KEMROC** Wechselschlägel-Sets geeignet.


Wechselschlägel immer paarweise austauschen und das Schneidrad so ausrüsten, dass ein gleichmäßiger Fräsprozess ermöglicht wird:

- 1. Das Gerät mit dem Ausleger des Baggers in eine gut zugängliche Position bewegen.
- Den Bagger ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Dabei sicherstellen, dass das Schneidrad vollständig stillsteht und nicht eingeschaltet werden kann.
- 3. Alle Wechselschlägel (1) auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen, insbesondere auf Verformungen oder ausgebrochene Schneiden. Auch wenn einzelne Wechselschlägel nicht ausgetauscht werden, immer den festen Sitz aller Verschraubungen (2) prüfen.
- Verschlissene Wechselschlägel austauschen. Dazu die Schrauben (2) zwischen dem linken und rechten Wechselschlägel (1) lösen. Diese Schrauben sind mit Sicherungsklebstoff versehen. Bei Bedarf die Schrauben mit einem Heißluftgerät vorsichtig erhitzen, damit sie sich leichter lösen.
- 5. Paarweise neue Wechselschlägel (1) entsprechend der Drehrichtung des Geräts einsetzen und miteinander verschrauben. Dabei die Schrauben (2) gründlich reinigen, mit neuem Sicherungsklebstoff versehen und mit dem zugehörigen Anzugsmoment festziehen (siehe Kapitel 3.3.3 auf Seite 16).
 Vor dem Betrieb den Sicherungsklebstoff aushärten lassen.

Um alle Wechselschlägel zu erreichen, kann das Schneidrad mit Hilfe des Baggers vorsichtig weitergedreht werden. Dabei sicherstellen, dass sich keine losen Gegenstände oder Werkzeuge auf oder in dem Gerät befinden. Anschließend den Bagger wieder ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.




7.3.3 Prüfung und Austausch des Schneidrads (Serie KDS)



- Das Gerät mit dem Ausleger des Baggers in eine gut zugängliche Position bewegen.
- Den Bagger ausschalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Dabei sicherstellen, dass das Schneidrad vollständig stillsteht und nicht eingeschaltet werden kann.
- **3.** Das Schneidrad **(1)** auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen, insbesondere auf Verformungen oder ausgebrochene Schneiden.
- 4. Bei Bedarf das verschlissene Schneidrad (1) austauschen. WARNUNG! Das Schneidrad hat ein hohes Gewicht und scharfe Kanten und kann bei der Demontage zu Verletzungen führen! Das Schneidrad (1) gegen Herabfallen sichern und erst dann die Schrauben (2) zwischen dem Schneidrad und der Aufnahme lösen. Diese Schrauben sind mit Sicherungsklebstoff versehen. Bei Bedarf die Schrauben mit einem Heißluftgerät vorsichtig erhitzen, damit sie sich leichter lösen.
- **5.** Den Spanndeckel **(3)** entfernen und das Schneidrad **(1)** von der Aufnahme herunterziehen.
- **6.** Das neue Schneidrad **(1)** entsprechend der Drehrichtung des Geräts auf die Aufnahme setzen. Dabei die Bohrungen an der Aufnahme ausrichten.
- 7. Den Spanndeckel (3) so auf das Schneidrad (1) setzen, dass die Einsenkungen der Bohrungen nach außen weisen.
- **8.** Den Spanndeckel **(3)** und das Schneidrad **(1)** mit der Aufnahme verschrauben.

Dabei die Schrauben (2) gründlich reinigen, mit neuem Sicherungsklebstoff versehen und mit dem zugehörigen Anzugsmoment festziehen (siehe Kapitel 3.3.3 auf Seite 16).

Vor dem Betrieb den Sicherungsklebstoff aushärten lassen.





7.4 Störungsbeseitigung

Bei auftretenden Störungen den Bagger ausschalten, gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern und das Gerät abkühlen lassen. Die Fehlersuche und Störungsbeseitigung nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen.

Störung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Das Gerät dreht	Fräsgut zwischen	Bagger und Gerät ausschalten,
sich nicht oder	Schneidrad und An-	abkühlen lassen und gegen
blockiert.	trieb eingeklemmt.	unbefugtes Wiedereinschalten
		sichern.
		Verklemmtes Fräsgut entfer-
		nen.
	Hydraulischer Druck	Hydrauliksystem des Baggers
	zu niedrig.	prüfen.
	Hydraulik nicht rich-	Anschluss der Hydraulik-
	tig angeschlossen.	schläuche überprüfen.
	Vorlaufleitung am	Vorlaufleitung am Bagger
	Bagger verschlos-	öffnen.
	sen.	
	Hydraulikmotor	Hersteller KEMROC kontak-
	defekt.	tieren.
Das Gerät dreht	Ölmenge zu niedrig.	Hydrauliksystem des Baggers
zu langsam.		prüfen und Ölmenge erhöhen.
	Hydraulikmotor	Hersteller KEMROC kontak-
	defekt.	tieren.
Ungewöhnliche	Meißel beschädigt	Meißel prüfen und bei Bedarf
Schwingungen	oder verschlissen.	wechseln.
des Geräts treten	Verschraubung	Korrekte Montage des Geräts
auf.	zwischen Montage-	prüfen.
	platte und Adapter	
Ungowähnlich	zu locker. Lufteinschlüsse im	Hydrauliksystom antlöftan
Ungewöhnlich starke Antriebs-	Hydraulikkreis oder	Hydrauliksystem entlüften.
geräusche treten	Hydraulikmotor.	
auf.	Zu hoher Druck in	Leckölleitung und Leckölfilter
aui.	der Leckölleitung.	prüfen.
	der Leckonertung.	pruien.

Falls Störungen auftreten, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die nicht mit den genannten Abhilfemaßnahmen behoben werden können, das Gerät ausschalten und den Hersteller kontaktieren.

7.5 Garantiebestimmungen

Die Herstellergarantie beträgt 12 Monate nach Lieferdatum oder maximal 1000 Betriebsstunden.

Während dieser Zeit werden defekte Teile kostenfrei ersetzt, sofern die Defekte dem Hersteller nachweislich anzulasten sind. Erforderliche Einrichtungen und Werkzeuge für Reparaturarbeiten werden vom Kunden bereitgestellt. Eine Entschädigung für Arbeitsausfälle infolge Störungen kann nicht geltend gemacht werden, ebenfalls Entschädigungen für Schadensfälle oder Folgeschäden am Bagger.

Im Garantieumfang sind **nicht** enthalten:

- + Störungen, die durch unsachgemäße Behandlung entgegen dieser Anleitung entstanden sind.
- + Ersatz von Teilen, die schadhaft, aber durch Verlust nicht mehr vorhanden sind.
- + Änderungen, die ohne Genehmigung des Herstellers an dem Gerät vorgenommen wurden, und die dadurch entstandenen Defekte.
- + Defekte durch Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Vorschriften des Herstellers entsprechen.
- + Defekte durch eigenmächtige Reparaturarbeiten, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.
- + Defekte durch den Einsatz des Geräts außerhalb der vorgeschriebenen Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
- Defekte durch Einsatz ungeeigneter oder nicht aufeinander abgestimmter Meißel.
- Unsachgemäße Installationen von Druckbegrenzungs- und Mengenregelventilen, die zu erhöhten Durchflussgeschwindigkeiten führen können, sowie fehlerhafte Installation der Leckölleitung.
- + Schäden, die durch den unsachgemäßen Anbau an den Bagger verursacht wurden.

Verschleißteile sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen, insbesondere Schneidrad, Meißel, Hydraulikschläuche und Dichtungen.



8 Demontage und Entsorgung

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage!

Im Betrieb nimmt das Hydrauliköl des Baggers hohe Temperaturen an und kann bei Demontagearbeiten zu Verbrennungen führen. Weiterhin werden bei der Demontage schwere oder scharfkantige Teile gelöst, die zu Verletzungen führen können.

- + Nur qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal darf das Gerät demontieren.
- + Vor der Demontage das Gerät und die Hydraulikanlage abkühlen lassen und drucklos machen.
- + Zur Demontage alle Teile des Geräts sicher abstützen und das zugehörige Transportgestell nutzen.

HINWEIS: Umweltschäden bei unsachgemäßer Demontage!

Das Gerät enthält Schmierstoffe und Restmengen an Hydrauliköl. Bei unsachgemäßer Demontage können freigesetzte Schmierstoffe und Hydrauliköle schwere Umweltschäden verursachen.

- + Bei der Demontage des Geräts die Restmengen an Hydrauliköl sicher in einem geeigneten Behälter auffangen.
- + Schmierstoffe, Hydrauliköl und Hydraulikschläuche entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften entsorgen.
- + Die Entsorgung von Schmierstoffen und Hydraulikölen muss durch einen Entsorgungsfachbetrieb erfolgen.

8.1 Hinweise zur Demontage

Zur Demontage das Gerät im zugehörigen Transportgestell absetzen und vom Bagger abdocken. Zur Demontage des Schnellwechseladapters oder Verbolzadapters die entsprechenden Hinweise der Montage beachten (siehe Kapitel 5 auf Seite 19).

Beim Trennen von hydraulischen Anschlüssen einen geeigneten Behälter unterstellen, austretendes Hydrauliköl sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.

8.2 Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät enthält hochwertige Rohstoffe und muss einer umweltschonenden Wiederverwertung zugeführt werden. Alle Komponenten müssen entsprechend den landesspezifischen Bestimmungen zum Umweltschutz entsorgt werden.


Zur Entsorgung von Schmierstoffen und Hydraulikölen die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter beachten. Im Zweifel bei der lokalen Umweltbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung einholen.

Bei weiteren Fragen zur Entsorgung an den Hersteller wenden.




9 Anhang

9.1 Hydraulikinstallation Version 1 (Rücklauf direkt zum Tank)



9.2 Hydraulikinstallation Version 2 (Rücklauf über Ventilblock zum Tank)





9.3 Montageanleitung Spannsatz

9.3.1 Spannsatz für Typ KDS 20

BIKON 1006 (Standard)



selbstzentrierend

BIKON 1006

wurde 1973 von BIKON-Technik GmbH entwickelt. Bei der Montage erfolgt kein axiales Verschieben der Nabe.

self-centering


BIKON 1006

was developed 1973 by BIKON-Technik GmbH. With installation the hub does not move in axial direction.

autocentrante

BIKON 1006

è stato sviluppato dalla BIKON-Technik GmbH nel 1973. In fase di montaggio, il mozzo non subisce spostamenti assiali.



Einbauraum

Oberflächengüte und Passungen

Surface quality and tolerances

Spazio destinato all'inserimento

Qualità della superficie ed accoppiamenti

Rund- und Planlauf

Generelle Angaben zu Rund- und Planlauf sind nicht möglich. Diese sind von den Anwendungen abhängig. Kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Concentricity and run-out tolerance

General information concerning concentricity and run-out tolerance are not possible. These depend on the application. Contact please our technical department.

Concentricità e planarità

Non sono disponibili dati relativi alla concentricità ed alla planarità, essendo questi dipendenti dal tipo di applicazione. Vogliate contattare il nostro ufficio tecnico

Nabenberechnung

oder kontaktieren Sie unsere technische Abteilung

Calculation of hub

see page 53

or contact our technical department

Calcolo del mozzo

vedere pagina 53

oppure contattate il nostro ufficio tecnico.

Kontrolle

Alle Schrauben (3) einige Gewindegänge herausdrehen und mindestens drei in die Abdrückgewinde im Flansch (Teil 1) einschrauben, damit Teil 1 und Teil 2 auf Abstand gehalten wird - selbsthemmender Kegel.

Spannsatz geölt einsetzen.

Kein Molybden-Disulfid (MoS₂) oder Fett verwenden!

Schrauben aus den Abdrückgewinden in die Gewinde des Druckrings (Teil 2) einschrauben.

Schrauben gleichmäßig über Kreuz und in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Schrauben links und rechts vom Schlitz anziehen.

Anzugsmoment T₄ der Schrauben (3) in der Reihenfolge ihrer Anordnung prüfen. Der Anzug der Schrauben und die Montage ist beendet, wenn sich

keine Schraube mehr anziehen lässt.

Spannsatz vor Verschmutzung schützen!

Installation

Release all screws (3) a few turns and transfer at least three of them to the release threads in the flange of part 1, in order to keep part 1 and 2 spaced during insertion of the locking device between hub and shaft - self locking cone.

Lubricate locking assembly with oil. Don't use molybdenum-disulfide (MoS₂) or grease!

After insertion into the hub bore, transfer screws from release threads to smooth holes in part 2.

Tighten screws evenly, alternating diagonally and in progressive rounds of tightening with a torque wrench, beginning each round with the two screws

next to the slit. Verification

Verify maximum tightening torque T_{A} on all screws in circumferential succession. Tightening and installation are completed, when none of the screws yields

Protect the locking assembly against soiling !

Montaggio

Svitare tutte le viti (3) di alcuni giri ed avvitarne almeno tre nelle filettature di separazione della flangia (part. in modo da tenere distanziati i particolari 1 e 2 cono autobloccante.


Lubrificare il dispositivo di bloccaggio con olio prima di inserirlo. Non utilizzare né bisolfuro di molibdeno (MoS2) né

Estrarre le viti dalla filettatura di separazione ed avvitarle nel filetto dell'anello di spinta (part. 2). Avvitare le viti in diagonale progressivamente ed uniformemente con una chiave dinamometrica. Serrare le viti a destra e a sinistra del taglio.

Controllo

Verificare la coppia di serraggio TA delle viti (3) procedendo in successione. Il lavoro di serraggio e di montaggio sarà terminato quando tutte le viti saranno

Proteggere il dispositivo di bloccaggio dalla sporcizia!



0 2

Demontage

Alle Schrauben zum Lösen der Verbindung einige Gewindegänge herausdrehen und soviel Schrauben, wie Abdrückgewinde in der Spannhülse (Teil 1) vorhanden, herausnehmen und in die Gewinde einschrauben.

Lösen der Verbindung durch stufenweises, gleichmäßiges, über Kreuz Anziehen der Schrauben in den Abdrückgewinden. Schrauben links und rechts vom Schlitz hintereinan-

der anziehen

Removal

Release all screws for a few turns and transfer as many as there are release threads in part 1 to these.

Tighten screws evenly, alternating diagonally and in progressive rounds of tightening with a torque wrench, beginning each round with the two screws next to the slit until the several parts of the locking device come loose.

Smontaggio

Svitare tutte le viti di alcuni giri per allentare la connessione, rimuovere il numero di viti necessario per inserire negli appositi fori filettati posti sull'anello

Allentare la connessione avvitando le viti in diagonale progressivamente ed uniformemente nelle filettature di separazione. Serrare le viti a destra e a sinistra del taglio, l'una

dopo l'altra.




BIKON-Technik GmbH


Hansemannstrasse 11 • D-41468 Neuss • Germany

Tel. (02131) 71889-0 • Fax (02131) 71889-20 • http://www.bikon.com • E-Mail info@bikon.de

BIKON 1006 (Standard)







Flächenpressung

Spannsatz Abmessurgence Classification Control Classification Cl									Surface	Presure						
Dimensions Locking Device Peach Forze trasmis-bit Shaff Albert Shaff Albert A	Spannsatz Abmessungen übertr. Kräfte										Schrauben			Gewicht		
Page																
Color Colo	S S													_		
COL 11			Dii	mensio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			FO	ize trasillissi	DIII			viti di serragio			reso
19 47 25 17 22 28 34 280 90 27 228 37 58 M6 17 0.29 20 47 25 17 22 28 34 270 90 27 217 92 5 5 M6 17 0.29 21 47 25 17 22 28 34 300 110 27 181 87 5 M6 17 0.29 22 5 17 22 28 34 410 140 33 208 104 6 M6 17 0.30 25 50 25 17 22 28 34 460 180 33 188 95 6 M6 17 0.30 30 55 25 17 22 28 34 600 170 33 173 95 6 M6 17 0.34 32 80 55 25 17 22 28 34 600 170 33 173 95 6 M6 17 0.34 32 80 52 17 22 28 34 700 240 44 198 116 8 M6 17 0.34 33 80 52 17 22 28 34 700 270 44 198 116 8 M6 17 0.39 38 65 25 17 22 28 34 800 310 44 198 116 8 M6 17 0.39 38 65 25 17 22 28 34 800 310 44 198 116 8 M6 17 0.39 38 65 25 17 22 28 34 800 310 44 198 116 8 M6 17 0.39 40 65 25 17 22 28 34 800 310 44 173 107 8 M6 17 0.43 42 75 30 20 25 33 41 1480 510 70 223 125 7 M8 41 0.70 45 75 30 20 25 33 41 180 550 70 208 125 7 M8 41 0.70 48 80 30 20 25 33 41 180 550 70 108 117 7 M8 41 0.80 50 80 30 20 25 33 41 180 590 590 70 195 117 7 M8 41 0.80 50 80 30 20 25 33 41 120 6 610 70 187 117 7 M8 41 0.80 50 80 30 20 25 33 41 220 770 80 195 127 9 M8 41 0.70 65 85 85 30 20 25 33 41 220 770 80 195 127 9 M8 41 0.70 65 85 85 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.70 65 85 85 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.70 65 85 85 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 20 25 33 3 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 20 25 33 41 220 840 80 178 119 8 M8 41 0.84 60 190 30 20 25 33 41 220 840 80 180 180 180 180 180 180 180 180 180	Ød	ØD		L2	L3	L4	L5				p _W	pΝ	n	DIN 912-12.9		
22								Nm	Nm	kN	N/mm²	N/mm²	-	-	Nm	kg
22 47 25 17 22 28 34 300 100 27 197 92 5 M6 17 0.28 24 50 55 50 57 5 M6 17 0.31 25 50 25 17 22 28 34 400 150 33 208 104 6 M6 17 0.30 30 30 55 25 17 22 28 34 400 150 33 173 95 6 M6 17 0.36 30 55 25 17 22 28 34 500 170 33 173 95 6 M6 17 0.36 30 55 25 17 22 28 34 770 240 44 217 16 8 M6 17 0.34 35 60 25 17 22 28 34 770 240 44 217 16 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 840 290 44 173 107 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 1 1480 510 70 222 223 125 7 M8 41 0.75 44 575 30 20 25 33 41 1480 510 70 223 125 7 M8 41 0.75 48 80 30 20 25 33 41 180 510 50 70 228 125 7 M8 41 0.75 48 80 30 20 25 33 41 180 550 70 208 125 7 M8 41 0.75 48 80 30 20 25 33 41 180 550 70 185 117 7 M8 41 0.80 55 88 30 20 20 25 33 41 180 50 50 70 185 117 7 M8 41 0.80 60 35 88 30 20 20 25 33 41 12 280 100 99 191 127 9 M8 41 0.80 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.82 60 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.82 60 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 20 25 33 41 22 80 100 0 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 39 50 30 20 25 33 41 22 80 100 0 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 30 20 20 25 33 41 22 80 100 0 99 191 127 9 M8 41 0.84 0.82 60 30 20 20 25 33 41 22 80 0 0 0 0 0 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10																
24 50 25 17 22 28 34 410 140 33 208 104 6 M6 17 0,30 28 55 25 17 22 28 34 410 140 33 208 104 6 M6 17 0,30 30 55 25 17 22 28 34 500 170 33 186 95 6 M6 17 0,34 32 8 60 25 17 22 28 34 500 170 33 186 95 6 M6 17 0,34 32 8 60 25 17 22 28 34 770 240 44 217 116 8 M6 17 0,34 35 60 25 17 22 28 34 770 240 44 127 116 8 M6 17 0,34 38 65 25 17 22 28 34 770 270 44 198 116 8 M6 17 0,39 38 65 25 17 22 28 34 840 290 44 183 107 8 M6 17 0,43 42 75 30 20 25 33 41 1480 550 70 223 125 7 M8 41 0,74 42 75 30 20 25 33 41 1560 550 70 223 125 7 M8 41 0,70 48 80 30 20 25 33 41 1560 550 70 228 125 7 M8 41 0,70 48 80 30 20 25 33 41 1760 610 70 195 117 7 M8 41 0,70 55 85 85 30 20 25 33 41 12420 840 80 195 117 7 M8 41 0,70 55 85 85 30 20 25 33 41 2220 770 80 195 117 7 M8 41 0,70 55 85 85 30 20 25 33 41 2220 840 80 195 118 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2220 840 80 195 118 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2220 840 80 195 118 117 7 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2220 840 80 195 118 117 7 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 195 126 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2260 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2420 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2420 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2420 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2420 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2420 840 80 178 119 127 9 M8 41 0,88 63 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8																
25 50 25 17 22 28 34 400 160 33 120 104 6 M6 17 0.36 30 55 25 17 22 28 34 500 170 33 173 95 6 M6 17 0.36 30 55 25 17 22 28 34 770 240 44 217 166 8 M6 17 0.34 35 60 25 17 22 28 34 770 270 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 84 840 290 44 198 116 8 M6 17 0.34 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0.44 40 65 25 17 22 28 34 11 1480 510 70 220 23 125 7 M8 41 0.75 45 8 80 30 20 25 33 41 160 550 70 208 125 7 M8 41 0.75 55 85 80 20 20 25 33 41 160 550 50 70 208 125 7 M8 41 0.76 55 88 80 20 20 25 33 41 160 550 50 70 208 125 7 M8 41 0.80 55 88 80 20 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 41 0.80 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 41 0.80 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 41 0.80 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 117 7 M8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 195 177 9 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 20 770 80 195 195 177 9 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 40 80 80 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 40 80 80 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 40 80 80 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 22 40 80 80 180 178 119 8 M8 41 0.82 60 90 30 30 30 30 40 50 65 20 1830 1830 193 180 183 194 8 M10 83 1.86 8 125 37 24 30 40 50 62 20 21 80 170 130 193 126 8 M10 83 1.86 8 125 37 24 30 40 50 62 20 21 1830 130 193 126 8 M10 83 1.84 85 125 37 24 30 40 50 62 20 21 180 130 193 126 8 M10 83 1.84 85 125 9 M10 83 2.02 95 135 37 24 30 40 50 62 20 21 110 130 193 120 184 10 M10 83 1.84 10 184 12 26 32 44 56 10 600 370 193 180 128 8 M10 83 1.84 12 145 3.00 193 180 128 8 M10 83 1.84 12 145 3.00 193 180 128 8 M10 83 1.84 12 145 3.00 193 180 128 8 M10 83 1.84 12 145 3.00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1																
28 55 25 17 22 28 34 500 170 33 186 95 6 M6 17 0,34 32 60 25 17 22 28 34 500 170 33 186 95 6 M6 17 0,34 32 60 25 17 22 28 34 770 240 44 217 116 8 M6 17 0,34 38 60 25 17 22 28 34 770 270 44 198 116 8 M6 17 0,39 38 86 25 17 22 28 34 840 290 44 183 107 8 M6 17 0,43 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0,43 42 75 30 20 25 33 41 1480 510 70 233 125 7 M8 41 0,70 48 80 30 20 25 33 41 1580 550 70 223 125 7 M8 41 0,70 48 80 30 20 25 33 41 176 6 10 70 195 117 7 M8 41 0,70 55 80 30 20 25 33 41 176 6 10 70 195 117 7 M8 41 0,70 55 85 30 20 25 33 41 176 6 10 70 187 117 7 M8 41 0,70 55 85 30 20 25 33 41 22 20 84 80 80 195 126 8 M8 80 81 0,70 55 85 30 20 25 33 41 22 20 84 80 80 195 126 8 M8 84 10,70 55 86 30 20 25 33 41 22 20 84 80 80 195 126 8 M8 41 0,70 55 85 30 20 25 33 41 22 20 84 80 80 195 126 8 M8 41 0,70 56 86 30 20 25 33 41 22 20 840 80 195 126 8 M8 41 0,70 57 80 30 20 25 33 41 22 20 840 80 195 126 8 M8 41 0,70 57 80 30 20 25 33 41 22 20 840 80 195 126 8 M8 41 0,70 57 80 30 20 25 33 41 22 20 840 80 195 126 8 M8 41 0,70 57 80 30 20 25 33 41 22 80 1000 90 191 127 9 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 28 60 1000 90 191 127 9 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 28 60 1000 90 191 127 9 M8 41 0,94 70 110 37 24 30 40 50 45 80 1000 90 191 127 9 M8 41 0,94 70 110 37 24 30 40 50 45 80 1000 90 191 127 9 M8 41 0,94 85 126 37 24 30 40 50 45 80 1000 171 100 130 207 132 8 M10 83 1,70 86 126 37 24 30 40 50 45 80 1770 270 180 180 193 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194																
32 60 25 17 22 28 34 500 170 33 173 95 6 M6 17 0,34 32 60 25 17 22 28 34 770 240 44 198 116 8 M6 17 0,43 35 60 25 17 22 28 34 80 290 44 198 116 8 M6 17 0,43 40 65 25 17 22 28 34 80 290 44 198 116 8 M6 17 0,43 40 65 25 17 22 28 34 80 310 44 173 107 8 M6 17 0,44 41 65 25 17 22 28 34 80 290 44 198 110 8 M6 17 0,43 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41																
35 60 25 17 22 28 34 770 270 44 217 116 8 M6 17 0,42 35 60 25 17 22 28 34 770 270 44 198 116 8 M6 17 0,39 38 65 25 17 22 28 34 840 290 44 133 107 8 M6 17 0,44 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0,44 41 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0,44 42 75 30 20 25 33 41 1480 510 70 223 125 7 M8 41 0,75 48 80 30 20 25 33 41 1500 550 70 208 125 7 M8 41 0,75 48 80 30 20 25 33 41 1600 590 70 195 117 7 M8 41 0,80 50 80 30 20 25 33 41 170 610 70 177 117 7 M8 41 0,80 50 80 30 20 25 33 41 170 610 70 197 117 7 M8 41 0,80 65 85 30 20 25 33 41 2220 770 80 195 126 8 M8 41 0,76 65 85 85 30 20 25 33 41 220 840 80 195 126 8 M8 41 0,82 63 95 30 20 25 33 41 2800 1000 90 191 127 9 M8 41 0,82 65 95 30 20 25 33 41 2800 1000 90 191 127 9 M8 41 0,82 65 95 30 20 25 33 41 2800 1000 90 195 126 8 M8 41 0,82 67 95 30 20 25 33 41 2800 1000 90 195 127 9 M8 41 0,82 68 95 30 20 25 33 41 2800 1000 90 195 127 9 M8 41 0,99 70 110 37 24 30 40 50 4500 170 130 90 185 127 9 M8 14 0,99 70 110 37 24 30 40 50 4500 170 130 90 185 127 9 M8 14 0,99 85 130 30 20 25 33 34 1 2800 170 130 90 185 127 9 M8 14 0,99 86 95 30 20 25 33 34 1 2800 140 50 4500 140 130 207 132 8 M10 83 1,88 86 120 37 24 30 40 50 4500 170 130 133 126 8 M10 83 1,88 86 125 37 24 30 40 50 4500 170 130 133 126 8 M10 83 1,88 86 126 37 24 30 40 50 65 220 1830 130 131 121 8 M10 83 1,84 86 126 37 24 30 40 50 65 220 1830 130 131 121 8 M10 83 1,84 86 126 37 24 30 40 50 65 220 1830 130 131 121 8 M10 83 1,84 86 126 37 24 30 40 50 65 90 20 170 147 131 120 8 M10 83 1,84 86 126 37 24 30 40 50 65 90 20 10 10 10 10 130 133 180 124 8 M10 83 1,84 86 126 37 24 30 40 50 65 90 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10																
38 66 25 17 22 28 34 800 290 44 198 116 8 M6 17 0,043 40 65 25 17 22 28 34 880 290 44 173 107 8 M6 17 0,044 40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0,043 41 17 0,043 42 75 30 20 25 33 41 1 480 510 70 223 125 7 M8 41 0,076 45 75 30 20 25 33 41 1 580 550 70 208 125 7 M8 41 0,076 48 8 80 30 20 25 33 41 1 150 550 70 208 125 7 M8 41 0,076 55 85 30 20 25 33 41 1 170 6 610 70 195 117 7 M8 41 0,076 610 90 30 20 25 33 41 1 20 20 2770 80 195 126 8 M8 41 0,086 60 90 30 20 25 33 41 2 20 2770 80 195 126 8 M8 41 0,82 60 95 30 20 25 33 41 2 20 80 80 80 178 119 8 M8 41 0,82 60 95 30 20 25 33 41 2 200 80 1000 90 191 127 9 M8 41 0,82 60 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 191 127 9 M8 41 0,82 60 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 191 127 9 M8 41 0,82 60 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 185 127 9 M8 41 0,89 65 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 185 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 185 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 90 185 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2 800 1000 170 130 193 126 8 M10 83 1,66 8 120 37 24 30 40 50 4 500 170 130 193 126 8 M10 83 1,76 80 120 37 24 30 40 50 4 500 170 130 193 126 8 M10 83 1,84 85 125 37 24 30 40 50 6 620 2 190 147 192 130 9 M10 83 1,84 90 130 37 24 30 40 50 6 620 2 210 147 192 130 9 M10 83 1,84 90 130 37 24 30 40 50 6 620 2 210 147 192 130 9 M10 83 1,94 90 130 37 24 30 40 50 6 620 2 210 147 192 130 9 M10 83 1,94 90 130 37 24 30 40 50 6 620 2 310 147 192 130 9 M10 83 1,94 10 140 140 140 140 140 140 140 140 140																
38																
40 65 25 17 22 28 34 880 310 44 173 107 8 M6 17 0.43 42 75 30 20 25 33 41 1.80 510 70 223 125 7 M8 41 0.75 45 75 30 20 25 33 41 1.80 550 70 208 125 7 M8 41 0.70 48 80 30 20 25 33 41 1.80 590 70 195 117 7 M8 41 0.70 48 80 30 20 25 33 41 1.760 610 70 187 117 7 M8 41 0.76 55 85 30 20 25 33 41 2.20 770 80 195 126 8 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 2.40 840 80 178 119 8 M8 41 0.82 63 95 30 20 25 33 41 2.80 1.000 90 191 127 9 M8 41 0.99 65 95 30 20 25 33 41 2.950 1.030 90 185 127 9 M8 41 0.99 70 110 37 24 30 40 50 4.80 1.600 130 207 132 8 M10 83 1.66 85 120 37 24 30 40 50 4.80 1.600 130 207 132 8 M10 83 1.66 85 120 37 24 30 40 50 5.230 1.830 130 130 193 126 8 M10 83 1.84 90 130 37 24 30 40 50 6.620 2.310 147 181 121 8 M10 83 1.84 90 130 37 24 30 40 50 6.620 2.310 147 181 125 9 M10 83 1.94 90 130 37 24 30 40 50 6.620 2.310 147 181 125 9 M10 83 1.84 101 145 41 26 32 44 56 9.680 3.390 193 198 136 8 M12 145 3.00 100 145 41 26 32 44 56 10.600 3.720 193 180 128 8 M12 145 3.04 100 145 41 26 32 44 56 10.600 3.720 193 180 128 8 M12 145 3.24 130 180 49 33 39 54 68 24.800 6.600 3.96 133 139 110 M14 230 5.52 150 200 52 33 39 54 68 24.800 6.600 3.96 133 139 11 M14 230 5.52 150 200 52 33 39 54 68 24.800 6.600 3.96 133 139 11 M14 230 5.52 150 250 60 44 50 65 79 47.100 16.000 396 131 10 112 M14 230 5																
48 80 30 20 25 33 41 1580 550 70 208 125 7 M8 41 0,80 50 80 80 30 20 25 33 41 1580 590 70 195 117 7 M8 41 0,80 50 80 80 30 20 25 33 41 1780 610 70 187 117 7 M8 41 0,80 50 80 80 30 20 25 33 41 280 770 80 195 126 8 M8 41 0,86 63 95 30 20 25 33 41 2400 840 80 178 119 8 M8 41 0,86 63 95 30 20 25 33 41 2860 1000 90 191 177 19 M8 41 0,80 63 95 30 20 25 33 41 2860 1000 90 191 177 9 M8 41 0,80 63 95 30 20 25 33 41 2860 1000 90 191 177 9 M8 41 0,80 63 95 30 20 25 33 41 2860 1000 90 191 177 9 M8 41 0,94 70 110 37 24 30 40 50 4580 170 170 130 193 126 8 M10 83 1,66 80 120 37 24 30 40 50 4580 170 170 130 193 126 8 M10 83 1,66 80 120 37 24 30 40 50 4580 170 170 130 193 126 8 M10 83 1,84 85 125 37 24 30 40 50 620 2190 147 192 130 9 M10 83 1,84 90 130 37 24 30 40 50 620 2190 147 192 130 9 M10 83 1,84 90 130 37 24 30 40 50 620 2190 147 192 130 9 M10 83 2,02 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	40	65	25			28	34	880	310	44		107	8	M6	17	
48 80 30 20 25 33 41 1 690 590 70 195 117 7 M8 41 0.80 50 80 30 20 25 33 41 1 760 610 70 187 117 7 M8 41 0.82 60 90 30 20 25 33 41 2 420 840 80 178 119 8 M8 41 0.82 65 95 30 20 25 33 41 2 860 1000 90 185 127 9 M8 41 0.99 65 95 30 20 25 33 41 2 950 1030 90 185 127 9 M8 41 0.99 66 75 115 37 24 30 40 50 6 250 2 190 147 193 181 121	42	75	30	20	25	33	41	1 480	510	70	223	125	7	M8	41	0,75
55 80 30 20 25 33 41 1 760 610 70 187 117 7 M8 41 0.76 55 85 30 20 25 33 41 2 420 840 80 178 119 8 M8 41 0.86 63 95 30 20 25 33 41 2 860 1 000 90 191 127 9 M8 41 0.98 65 95 30 20 25 33 41 2 950 1 030 90 185 127 9 M8 41 0.99 70 110 37 24 30 40 50 4 580 1 600 130 207 132 8 M10 83 1,66 75 115 37 24 30 40 50 5 230 1 830 130 181 121 8 M10	45	75	30	20	25	33	41	1 580	550	70	208	125	7	M8	41	0,70
65 85 30 20 25 33 41 2 220 770 80 195 126 8 M8 41 0.82 63 95 30 20 25 33 41 2 280 1 000 90 191 127 9 M8 41 0.98 65 95 30 20 25 33 41 2 950 1 030 90 185 127 9 M8 41 0.94 70 110 37 24 30 40 50 4 580 1 600 130 207 132 8 M10 83 1.76 80 120 37 24 30 40 50 5 230 1 830 130 181 121 8 M10 83 1.76 80 120 37 24 30 40 50 6 620 2 190 147 192 130 9 M10	48						41	1 690				117		M8	41	0,80
60 90 30 20 25 33 41 2 420 840 80 178 119 8 M8 41 0,88 63 95 30 20 25 33 41 2 850 1000 90 191 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2 2850 1000 90 185 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2 2950 1030 90 185 127 9 M8 41 0,99 70 110 37 24 30 40 50 4 580 1 600 130 207 132 8 M10 83 1,66 75 115 37 24 30 40 50 4 590 1710 130 193 126 8 M10 83 1,66 80 120 37 24 30 40 50 50 5230 1830 130 181 121 8 M10 83 1,84 99 91 30 37 24 30 40 50 6 250 2 190 147 192 130 9 M10 83 1,84 99 130 37 24 30 40 50 6 620 2 310 147 181 125 9 M10 83 1,84 99 130 37 24 30 40 50 7770 2 720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9680 3390 193 198 136 8 M12 145 2,78 110 155 41 26 32 44 56 10 600 3 720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 186 41 26 32 44 56 10 600 3 720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 180 49 33 39 54 68 20 800 6 610 290 180 130 12 M12 145 4,62 130 180 49 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 180 49 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 190 152 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 6610 290 180 130 12 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 6610 290 180 130 12 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 6610 290 180 130 12 M14 230 5,52 180 200 52 33 39 54 68 20 800 6610 290 180 130 12 M14 230 5,52 180 200 25 30 39 54 68 20 100 100 100 363 183 139 11 M14 230 5,52 180 200																
65 95 30 20 25 33 41 2860 1000 90 191 127 9 M8 41 0,99 65 95 30 20 25 33 41 2950 1030 90 185 127 9 M8 41 0,99 66 95 95 30 20 25 33 41 2950 1030 90 185 127 9 M8 41 0,99 67 110 37 24 30 40 50 450 170 130 130 133 126 8 M10 83 1,66 75 115 37 24 30 40 50 50 4900 1710 130 193 126 8 M10 83 1,76 80 120 37 24 30 40 50 5230 1830 130 181 121 8 M10 83 1,76 88 125 37 24 30 40 50 6250 2190 147 192 130 9 M10 83 1,88 8 190 130 130 130 131 126 8 M10 83 1,86 125 37 24 30 40 50 6250 2190 147 192 130 9 M10 83 1,94 90 130 37 24 30 40 50 6620 2310 147 181 125 9 M10 83 2,02 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140																
65 95 30 20 25 33 41 2 950 1 030 90 185 127 9 M8 41 0,94 70																
To 110 37 24 30 40 50 4 50 1 600 130 207 132 8 M10 83 1,66 75 115 37 24 30 40 50 4 900 1710 130 193 126 8 M10 83 1,76 80 120 37 24 30 40 50 5 230 1830 130 181 121 8 M10 83 1,84 85 125 37 24 30 40 50 6 250 2 190 147 192 130 9 M10 83 1,94 80 130 37 24 30 40 50 6 620 2 310 147 192 130 9 M10 83 2,02 95 135 37 24 30 40 50 6 620 2 310 147 192 130 9 M10 83 2,02 95 135 37 24 30 40 50 7770 2 720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9 9 80 3 390 193 193 198 136 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 10 800 3 720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 13 800 4 570 218 185 135 9 M12 145 3,24 130 180 49 33 39 52 64 18 800 6 610 290 180 130 120 M14 145 4,62 140 190 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,22 150 200 52 33 39 54 68 29 800 33 30 177 133 10 M14 230 5,52 160 210 52 33 39 54 68 29 800 33 30 177 133 10 M14 230 5,82 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 118 15 M14 230 9,82 240 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118																
The color The																
80 120 37 24 30 40 50 5 230 1 830 130 181 121 8 M10 83 1,84 85 125 37 24 30 40 50 6 250 2 190 147 181 125 9 M10 83 1,94 95 135 37 24 30 40 50 7 770 2 720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9 680 3 390 193 188 136 8 M12 145 2,78 110 155 41 26 32 44 56 10 600 3 720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 1300 6 610 290 180 130																
85 125 37 24 30 40 50 6 250 2 190 147 192 130 9 M10 83 1,94 90 130 37 24 30 40 50 6 620 2 310 147 181 125 9 M10 83 2,02 95 135 37 24 30 40 50 7 770 2 720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9 680 3 390 193 188 136 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 19 060 4570 218 185 135 9 M12 145 3,24 130 180 49 33 39 52 64 18 800 6610 290 180 130 12																
90 130 37 24 30 40 50 6620 2310 147 181 125 9 M10 83 2,02 85 135 37 24 30 40 50 7770 2720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9680 3390 193 198 136 8 M12 145 2,78 110 155 41 26 32 44 56 10 600 3720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 13 000 4570 218 185 135 9 M12 145 3,24 145 130 180 49 33 39 52 64 18 800 6610 290 180 130 12 M12 145 4,62 140 190 52 33 39 54 68 24 800 8680 330 177 130 10 M14 230 5,52 150 200 52 33 39 54 68 24 800 8680 330 177 133 10 M14 230 5,52 160 210 52 33 39 54 68 24 800 8680 330 177 133 10 M14 230 5,52 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,14 180 235 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,14 180 235 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,82 200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 15 M14 230 10,30 20 20 285 68 50 56 74 90 81 300 28 840 677 150 118 15 M14 230 10,30 20 20 285 68 50 56 74 90 81 300 28 8400 677 150 118 15 M14 230 355 14,02 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 8400 677 150 118 15 M14 230 10,30 20 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M14 230 10,30 20 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M14 230 10,30 20 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 16,12 260 325 68 50 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 124 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 124 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 25,50 30 380 475 111 86 95 120 142 290 00 9700 1550 180 142 11 80 142 112 18 M22 930 60,25 400 495 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 108 21 M22 930 60,25 400 495 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 108 21 M22 930 63,84 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 108 21 M22 930 60,25 400 495 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 108 21 M22 930 63,30 63,00 130 00 1810 133 111 24 M22 930 60,25 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 111 24 M22 930 65,82 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 00 1810 133 111 2																
95 135 37 24 30 40 50 7770 2720 160 190 134 10 M10 83 2,13 100 145 41 26 32 44 56 9680 3390 193 198 136 8 M12 145 2,78 110 155 41 26 32 44 56 10 600 3720 193 180 128 8 M12 145 3,00 120 165 41 26 32 44 56 13 000 4570 218 185 135 9 M12 145 3,24 130 180 49 33 39 52 64 18 800 6610 290 180 130 12 M12 145 4,62 140 190 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,522 150 200 52 33 39 54 68 24 800 8 860 330 177 133 10 M14 230 5,522 150 200 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,82 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,14 180 235 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102 12 M14 230 8,88 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,82 200 260 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 1,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 115 15 M14 230 1,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 115 15 M14 230 1,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 115 115 M14 230 1,30 220 285 68 85 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 118 115 M14 230 1,30 220 285 68 85 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 118 15 M16 355 15,12 260 325 68 50 68 85 50 56 74 90 81 300 28400 677 150 118 15 M16 355 15,12 260 325 68 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 124 200 200 70 800 1 264 142 112 18 M20 690 37,94 340 425 96 74 83 105 125 202 200 70 800 126 40 147 118 21 M22 930 62,54 400 495 111 86 95 120 142 380 200 130 900 1810 147 118 21 M22 930 62,54 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 900 1810 147 118 21 M22 930 62,54 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 900 1810 147 118 21 M22 930 66,62 400 555 111 86 95 120 142 380 200 130 900 1810 140 113 110 41 24 M22 930 62,54 400 555 111 86 95 120 142 486 600 173 800 2069 133 111 24 M22 930 66,62																
100																
120 165 41 26 32 44 56 13 000 4 570 218 185 135 9 M12 145 3,24 130 180 49 33 39 52 64 18 800 6 610 290 180 130 12 M12 145 4,62 140 190 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,52 160 210 52 33 39 54 68 24 800 8 680 330 177 133 10 M14 230 5,52 160 210 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,62 170 225 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102	100	145		26	32	44	56	9 680	3 390	193	198	136	8	M12	145	
130 180 49 33 39 52 64 18 800 6 610 290 180 130 12 M12 145 4,62 140 190 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,522 150 200 52 33 39 54 68 24 800 8 680 330 177 133 10 M14 230 5,522 160 210 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,82 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,58 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120	110	155	41	26		44		10 600	3 720	193	180	128		M12	145	3,00
140 190 52 33 39 54 68 20 800 7 290 297 171 126 9 M14 230 5,22 150 200 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,52 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,14 180 235 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102 12 M14 230 8,14 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,58 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120																
150 200 52 33 39 54 68 24 800 8 680 330 177 133 10 M14 230 5,52 160 210 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,62 170 225 60 44 50 65 79 35 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,68 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,82 200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 115 M14 230 9,82 220 285 68 50 56 74 90 59 600 20 800 542 131 101																
160 210 52 33 39 54 68 29 100 10 100 363 183 139 11 M14 230 5,82 170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,18 180 235 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102 12 M14 230 8,58 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,82 200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 15 M14 230 19,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118																
170 225 60 44 50 65 79 33 700 11 800 396 141 106 12 M14 230 8,14 180 235 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102 12 M14 230 8,58 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 8,58 200 280 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 15 M14 230 10,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28 800 542 131 101 12 M16 355 15,12 260 325 68 50 56 74 90 81 300 28 800 813 166 133																
180 235 60 44 50 65 79 35 700 12 500 396 133 102 12 M14 230 8,58 190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,62 200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 15 M14 230 9,92 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 14,02 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 15,12 280 355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 <td></td>																
190 250 60 44 50 65 79 47 100 16 400 496 157 120 15 M14 230 9,82 200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 M14 230 9,82 220 285 68 50 56 74 90 59 600 20 800 542 131 101 12 M16 355 14,02 240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 15,12 260 325 68 50 56 74 90 105 600 36 900 813 166 133 18 M16 355 16,18 280 3355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16<																
200 260 60 44 50 65 79 49 600 17 300 496 150 115 15 M14 230 10,30 220 285 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 14,02 260 325 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 15,12 260 325 68 50 56 74 90 105 600 36 900 81 3 166 133 18 M16 355 16,18 280 355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 125 202 200 70 800 1264 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>																
220 285 68 50 56 74 90 59 600 20 800 542 131 101 12 M16 355 14,02 240 305 68 50 56 74 90 105 600 36 900 813 166 133 18 M16 355 15,12 260 325 68 50 56 74 90 105 600 36 900 813 166 133 18 M16 355 15,12 280 355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 146 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 25,50 320 405 96 74 83 105 125 202 200 70 800 1 264 412																
240 305 68 50 56 74 90 81 300 28 400 677 150 118 15 M16 355 15,12 260 325 68 50 56 74 90 105 600 36 900 813 166 133 18 M16 355 15,12 280 355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 146 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 25,50 320 405 96 74 83 105 125 202 200 70 800 1 264 142 112 18 M20 690 37,94 340 425 96 74 83 105 125 202 200 70 700 1 475 156																
260 325 68 50 56 74 90 105 600 36 900 813 166 133 18 M16 355 16,18 280 355 80 60 68 88 106 121 100 42 400 865 137 108 16 M18 485 24,57 300 375 80 60 68 88 106 146 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 24,57 320 405 96 74 83 105 125 202 200 70 800 1 264 142 112 18 M20 690 37,94 340 425 96 74 83 105 125 250 700 87 700 1 475 156 124 21 M20 690 37,94 360 455 111 86 95 120 142 279 300 97 700 1 551 133 <td></td>																
300 375 80 60 68 88 106 146 000 51 100 973 144 115 18 M18 485 25,50 320 405 96 74 83 105 125 202 200 70 800 1 264 142 112 18 M20 690 37,94 340 425 96 74 83 105 125 25700 87 700 1 475 156 124 21 M20 690 38,28 360 455 111 86 95 120 142 279 300 97 700 1 551 133 105 18 M22 930 53,30 380 475 111 86 95 120 142 344 000 120 400 1810 147 118 21 M22 930 57,55 400 495 111 86 95 120 142 380 200 126 700 1810 <td< td=""><td>260</td><td>325</td><td>68</td><td>50</td><td>56</td><td>74</td><td>90</td><td>105 600</td><td>36 900</td><td>813</td><td>166</td><td>133</td><td>18</td><td>M16</td><td>355</td><td>16,18</td></td<>	260	325	68	50	56	74	90	105 600	36 900	813	166	133	18	M16	355	16,18
320 405 96 74 83 105 125 202 200 70 800 1 264 142 112 18 M20 690 37,94 340 425 96 74 83 105 125 250 700 87 700 1 475 156 124 21 M20 690 38,28 360 455 111 86 95 120 142 279 300 97 700 1 551 133 105 18 M22 930 53,30 380 475 111 86 95 120 142 344 000 120 400 1 810 147 118 21 M22 930 57,55 400 495 111 86 95 120 142 362 100 126 700 1 810 140 113 21 M22 930 60,25 420 515 111 86 95 120 142 380 200 133 000 1 810																
340 425 96 74 83 105 125 250 700 87 700 1 475 156 124 21 M20 690 38,28 360 455 111 86 95 120 142 279 300 97 700 1 551 133 105 18 M22 930 53,30 380 475 111 86 95 120 142 344 000 120 400 1810 147 118 21 M22 930 57,55 400 495 111 86 95 120 142 382 100 126 700 1 810 140 113 21 M22 930 60,25 420 515 111 86 95 120 142 388 200 133 000 1 810 133 108 21 M22 930 62,94 440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810																
360 455 111 86 95 120 142 279 300 97 700 1 551 133 105 18 M22 930 53,30 380 475 111 86 95 120 142 344 000 120 400 1810 147 118 21 M22 930 57,55 400 495 111 86 95 120 142 382 100 126 700 1810 140 113 21 M22 930 60,25 420 515 111 86 95 120 142 380 200 133 000 1 810 140 113 108 21 M22 930 62,94 440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810 127 104 21 M22 930 65,62 460 555 111 86 95 120 142 436 200 152 600																
380 475 111 86 95 120 142 344 000 120 400 1 810 147 118 21 M22 930 57,55 400 495 111 86 95 120 142 362 100 126 700 1 810 140 113 21 M22 930 60,25 420 515 111 86 95 120 142 380 200 133 000 1 810 133 108 21 M22 930 62,94 440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810 127 104 21 M22 930 65,62 480 555 111 86 95 120 142 436 200 152 600 1 896 127 105 22 M22 930 68,30 480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 <td></td>																
400 495 111 86 95 120 142 362 100 126 700 1 810 140 113 21 M22 930 60,25 420 515 111 86 95 120 142 380 200 133 000 1 810 133 108 21 M22 930 62,94 440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810 127 104 21 M22 930 65,62 460 555 111 86 95 120 142 496 200 152 600 1 896 127 105 22 M22 930 68,30 480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 133 111 24 M22 930 71,00																
420 515 111 86 95 120 142 380 200 133 000 1 810 133 108 21 M22 930 62,94 440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810 127 104 21 M22 930 65,62 460 555 111 86 95 120 142 436 200 152 600 1896 127 105 22 M22 930 68,30 480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 133 111 24 M22 930 71,00																
440 535 111 86 95 120 142 398 300 139 400 1 810 127 104 21 M22 930 65,62 460 555 111 86 95 120 142 436 200 152 600 1 896 127 105 22 M22 930 68,30 480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 133 111 24 M22 930 71,00																
460 555 111 86 95 120 142 436 200 152 600 1 896 127 105 22 M22 930 68,30 480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 133 111 24 M22 930 71,00																
480 575 111 86 95 120 142 496 600 173 800 2 069 133 111 24 M22 930 71,00																

Angaben ohne Sicherheitsfaktoren • Weitere Größen auf Anfrage • Änderungen und Rechte vorbehalten • weitere Informationen auf Anfrage
All data without service factor • Additional sizes on request • Subject to alteration • All rights reserved • more information on request
Tutti i dati senza fattore di servizio • Misure addizionali a richiesta • Dati con riserva di modifica • Tutti i diritti riservati • Ulteriori informazioni a richiesta

Bestellbeispiel für Durchmesser • Example order information for diameter • Esempio ordine per diametro: Ød = 20 mm: BIKON 1006-020-047



BIKON-Technik GmbH

Hansemannstrasse 11 • D-41468 Neuss • Germany
Tel. (02131) 71889-0 • Fax (02131) 71889-20 • http://www.bikon.com • E-Mail info@bikon.de



9.3.2 Spannsatz für Typ KST 20 und KST/KDS 30/40/50

DOBIKON 1012 (Standard)



selbstzentrierend

DOBIKON 1012

wurde 1974 von BIKON-Technik GmbH entwickelt. Dieser Spannsatz geht nunmehr in seine neue 4. Entwicklungsstufe / Generation.

self-centering


DOBIKON 1012

was developed 1974 by BIKON-Technik GmbH. Now this locking assembly goes to his new 4th developing step / generation.

autocentrante

DOBIKON 1012

è stato sviluppato dalla BIKON-Technik GmbH nel 1974.Questo dispositivo di bloccaggio ha ormai raggiunto la sua quarta fase di sviluppo / generazione.



Einbauraum

Oberflächengüte und Passungen

Space

Surface quality and tolerances

Spazio destinato all'inserimento Qualità della superficie ed accoppiament

Rund- und Planlauf

Generelle Angaben zu Rund- und Planlauf sind nicht möglich. Diese sind von den Anwendungen abhängig. Kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Concentricity and run-out tolerance

General information concerning concentricity and run-out tolerance are not possible. These depend on the application. Contact please our technical department.

Concentricità e planarità

Non sono disponibili dati relativi alla concentricità ed alla planarità, essendo questi dipendenti dal tipo di applicazione. Vogliate contattare il nostro ufficio tecnico.

Nabenberechnung

siehe Seite 53

oder kontaktieren Sie unsere technische Abteilung

Calculation of hub

see page 53

or contact our technical department

Calcolo del mozzo

vedere pagina 53

oppure contattate il nostro ufficio tecnico.

Montage

Alle Schrauben (4) um einige Gewindegänge herausdrehen und mindestens je 3 Schrauben in die Abdrückgewinde von Teil 1 und 3 einschrauben, damit Teil 1 und Teil 2 von Teil 3 auf Abstand gehalten werden - selbsthemmende Kegel !

Spannsatz geölt einsetzen. Kein Molybden-Disulfid (MoS₂) oder Fett verwenden!

Schrauben aus den Abdrückgewinden in die Gewinde des Druckrings (Teil 2) einschrauben.

Schrauben (4) gleichmäßig über Kreuz und in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Schrauben links und rechts vom Schlitz hintereinander anziehen.

Kontrolle

Anzugsmoment T_A der Schrauben (4) in der Reihenfolge ihrer Anordnung prüfen. Der Anzug der Schrauben und die Montage ist beendet, wenn sich keine Schraube mehr anziehen lässt.

Alle Schrauben (4) zum Lösen einige Gewindegänge

herausdrehen und soviel Schrauben wie Abdrück-

gewinde in der Spannhülse (3) und im Druckring (1) vorhanden, herausdrehen und in die Abdrückgewin-

Lösen der Verbindung durch stufenweises, gleich-

mäßiges Anziehen der Schrauben (4) und (5) in den Abdrückgewinden. Schrauben links und rechts vom Schlitz hintereinander anziehen.

Sollten die einzelnen Ringe zerlegt werden, muß die

Stellung zueinander markiert werden, falsches Zusammensetzen zu verhindern.

Spannsatz vor Verschmutzung schützen!

nstallation

Release all screws (4) a few turns and transfer at least 3 screws each to the release threads in part 1 and 3, to keep parts 1 and 2 spaced from part 3 - self locking cones!

Lubricate locking assembly with oil. Don't use molybdenum-disulfide (MoS₂) or grease!

Take screws (4) out of the release threads and insert them into the threads of part 2.

Tighten screws (4) evenly, alternating diagonally and in progressive rounds of tightening with a torque wrench, beginning each round with the next to the slit.

Verification

Verify maximum tightening torque T_A on all screws in circumferential succession. Tightening and installation are completed, when none of the screws yields any further.

Protect the locking assembly against soiling !

Montaggio

Svitare tutte le viti (4) di alcuni giri ed avvitarne almeno 3 nelle filettature di separazione dei particolari 1 e 3, in modo da tenere distanziati i particolari 1, 2 e 3 – cono autobloccante.

Lubrificare il dispositivo di bloccaggio con olio prima di inserirlo.


Non utilizzare né bisolfuro di molibdeno (MoS₂) né grasso!

Estrarre le viti dalla filettatura di separazione ed avvitarle nel filetto dell'anello di spinta (part. 2). Avvitare le viti (4) in diagonale progressivamente ed uniformemente con una chiave dinamometrica. Serrare le viti a destra e a sinistra del taglio, l'una dopo l'altra.

Controllo

Verificare la coppia di serraggio T_A delle viti (4) procedendo in successione. Il lavoro di serraggio e di montaggio sarà terminato quando tutte le viti saranno state serrate.

Proteggere il dispositivo di bloccaggio dalla sporcizia!



Remova

Release all screws for a few turns. Transfer as many of them as there are release threads in parts 1 and 3 into these release threads.

1

Tighten screws (4) and (5) evenly, in progressive rounds until the locking rings (1) and (2) come loose, beginning each round with the next to the slit.

Should the single rings be disassembled, the position must be marked to each other to prevent wrong assembly.

Smontaggio

Svitare tutte le viti (4) di alcuni giri per allentare la connessione e rimuovere le viti necessarie per lo smontaggio avvitandole nelle filettature di separazione poste negli anelli (1) e (3).

Allentare la connessione avvitando le viti in diagonale progressivamente ed uniformemente nelle filettature di separazione.
Serrare le viti a destra e a sinistra del taglio, l'una

dopo l'altra.

Se fosse necessario smontare i singoli anelli, segnare la loro reciproca posizione in modo da evitare errori durante il montaggio.




Demontage


BIKON-Technik GmbH


Hansemannstrasse 11 • D-41468 Neuss • Germany
Tel. (02131) 71889-0 • Fax (02131) 71889-20 • http://www.bikon.com • E-Mail info@bikon.de

DOBIKON 1012 (Standard)









Spannsatz Abmessungen übertr. Kräfte								Surface	Presure		Gewicht		
Dimensions Locking Device					transm. Forces			Presione superf.		Schrauben Screws			
Dimensions Locking Device Dimensioni				Forze trasmissibili			Welle Nabe			Viti di serragio		Weight Peso	
	, D	imension	"		FOI	ze trasillissi	Shaft Hub Albero Mozzo			viti di serragio		reso	
Ød	ØD	L1	L2	L3	T (F _{ax} = 0)	M _b	F _{ax} (T = 0)	pw	PN	n	DIN 912-12.9	TA	G
		mm			Nm	Nm	kN	N/mm²	N/mm²	-	-	Nm	kg
25	55	32	40	46	830	370	65	283	107	6	M6	17	0,50
28	55	32	40	46	930	420	65	253	107	6	M6	17	0,47
30	55	32	40	46	1 000	450	65	236	107	6	M6	17	0,46
35	60	42	54	60	1 550	700	85	204	98	8	M6	17	0,66
38	75	42	54	62	2 650	1 200	140	299	125	7	M8	41	1,15
40	75	42	54	62	2 800	1 250	140	284	125	7	M8	41	1,10
42	75	42	54	62	2 950	1 300	140	270	125	7	M8	41	1,05
45	75	42	54	62	3 150	1 400	140	252	125	7	M8	41	1,00
48 50	80 80	51 51	64 64	72 72	3 850 4 000	1 700 1 800	160 160	208 199	109 109	8	M8 M8	41 41	1,40 1,32
55	85	51	64	72	4 950	2 200	180	204	116	9	M8	41	1,32
60	90	51	64	72	6 000	2 700	200	208	121	10	M8	41	1,43
65	95	51	64	72	6 550	2 950	200	192	115	10	M8	41	1,66
70	110	64	78	88	11 400	5 150	320	226	127	10	M10	83	3,10
75	115	64	78	88	12 200	5 500	320	211	122	10	M10	83	3,20
80	120	64	78	88	14 400	6 450	360	217	128	11	M10	83	3,40
85	125	64	78	88	15 300	6 850	360	204	123	11	M10	83	3,50
90	130	64	78	88	17 600	7 950	390	211	129	12	M10	83	3,70
95	135	64	78	88	18 600	8 350	390	199	125	12	M10	83	4,00
100	145	84	100	112	26 600	11 900	530	208	120	11	M12	145	6,00
110	155	84	100	112	31 900	14 300	580	206	123	12	M12	145	6,50
120	165	84	100	112	37 700	17 000	630	205	125	13	M12	145	7,10
130	180	96	114	128	51 500	23 200	790	203	126	12	M14	230	9,70
140 150	190 200	96 96	114 114	128 128	60 100 69 400	27 000 31 200	860 920	204 205	129 132	13 14	M14 M14	230 230	10,30 10,90
160	210	96	114	128	74 000	33 300	920	192	126	14	M14	230	11,60
170	225	126	148	164	107 200	48 300	1 250	183	122	14	M16	355	18,10
180	235	126	148	164	121 900	54 800	1 350	185	125	15	M16	355	19,10
190	250	126	148	164	128 700	57 900	1 350	175	118	15	M16	355	22,10
200	260	126	148	164	144 500	65 000	1 400	178	121	16	M16	355	23,00
220	285	128	150	166	178 800	80 400	1 600	182	122	18	M16	355	27,50
240	305	128	150	166	205 900	92 600	1 700	176	120	19	M16	355	29,40
260	325	128	150	166	234 800	105 600	1 800	171	119	20	M16	355	31,60
280	355	156	180	200	354 000	159 300	2 500	189	126	18	M20	690	47,00
300	375	156	180	200	400 300	180 100	2 650	186	126	19	M20	690	50,00
320	405	156	180	200	449 500	202 200	2 800	183	123	20	M20	690	62,00
340	425	156	180	200	501 500	225 600	2 950	181	123	21	M20	690	65,00
360 380	455 475	178 178	206 206	228 228	651 700 720 700	293 300 324 300	3 600 3 750	179 178	123 123	21 22	M22 M22	930 930	88,00 92,00
400	495	178	206	228	793 100	356 900	3 950	177	123	23	M22	930	97,00
420	515	178	206	228	857 900	386 000	4 050	173	122	24	M22	930	100,00
440	535	178	206	228	898 700	404 400	4 050	165	118	24	M22	930	105,00
460	555	178	206	228	939 600	422 800	4 050	158	114	24	M22	930	109,00
480	575	178	210	232	1 103 000	496 300	4 550	171	123	27	M22	930	114,00
500	595	178	210	232	1 191 000	536 100	4 750	170	124	28	M22	930	119,00
520	615	178	210	232	1 327 000	597 400	5 100	175	128	30	M22	930	122,50
540	635	178	210	232	1 378 000	620 400	5 100	168	124	30	M22	930	128,00
560	655	178	210	232	1 525 000	686 300	5 400	173	128	32	M22	930	131,00
580	675	178	210	232	1 629 000	733 000	5 600	172	128	33	M22	930	136,00
600	695	178	210	232	1 685 000	758 300	5 600	167	125	33	M22	930	139,00

Angaben ohne Sicherheitsfaktoren • Weitere Größen auf Anfrage • Änderungen und Rechte vorbehalten • weitere Informationen auf Anfrage
All data without service factor • Additional sizes on request • Subject to alteration • All rights reserved • more information on request
Tutti i dati senza fattore di servizio • Misure addizionali a richiesta • Dati con riserva di modifica • Tutti i diritti riservati • Ulteriori informazioni a richiesta

Bestellbeispiel für Durchmesser ● Example order information for diameter ● Esempio ordine per diametro: Ød = 25 mm: DOBIKON 1012-025-055



BIKON-Technik GmbH

Hansemannstrasse 11 • D-41468 Neuss • Germany
Tel. (02131) 71889-0 • Fax (02131) 71889-20 • http://www.bikon.com • E-Mail info@bikon.de









Ansprechpartner

www.kemroc.de

KEMROC Spezialmaschinen GmbH Jeremiasstraße 4 36433 Leimbach Deutschland

KEMROC Spezialmaschinen GmbH Produktion und Service Ahornstraße 6 36469 Hämbach Deutschland

Tel. +49 3695 850 2550 Fax +49 3695 850 2579 info@kemroc.de www.kemroc.de

