

MTS-Anbauverdichter V8

Betriebsanleitung

inkl. Ersatzteilliste

Originalbetriebsanleitung

Gültig ab : 01/2022 Gültig bis : ---

Art.-Nr. : 117529_B



EG-Konformitätserklärung für Maschinen

(Originalkonformitätserklärung)

gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Anbaugerät als auswechselbare Ausrüstung zum Anbau an ein dafür geeignetes Trägergerät (Bagger) bestimmt ist und aufgrund seiner Konzeption und Bauart mit den einschlägigen, grundlegenden Bestimmungen der oben genannten Richtlinie übereinstimmt

| Hersteller: | MTS Schrode AG Innovationsweg 1 72534 Hayingen www.mts-online.de |
|---------------|--|
| Anbaugerät: | MTS-Anbauverdichter V8 |
| Гур: | |
| Seriennummer: | |
| Baujahr: | |
| _ | estimmten Änderung am Anbaugerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Elicher ist der Unterzeichner dieses Dokumentes. |
| | Raison Look |
| Hayingen, | Rainer Schrode (Geschäftsführer) |

Inhaltsverzeichnis

| 1 | V | orwort2 |
|---|-------|---|
| Т | 1.1 | Mitgeltende Unterlagen |
| | 1.2 | Nomenklatur/Begrifflichkeiten |
| 2 | K | Curzanleitung3 |
| 3 | | Aaschinenbeschreibung6 |
| | 3.1 | Einsatzbereich 6 |
| | 3.2 | Komponenten |
| 4 | | echnische Daten6 |
| Ī | 4.1 | MTS-Anbauverdichter |
| | 4.2 | MTS-Drehwerk |
| | 4.3 | Geräuschemission |
| | 4.4 | Hydraulikschema |
| | 4.5 | Dokumentenbox 8 |
| | 4.6 | Typenschild |
| 5 | | icherheit8 |
| | 5.1 | Allgemeine Sicherheitshinweise |
| | 5.2 | Aufbau der Sicherheitssymbolik |
| | 5.3 | Bestimmungsgemäße Verwendung des Anbaugerätes 9 |
| | 5.4 | Bedienung9 |
| | 5.5 | Naheliegender Fehlgebrauch9 |
| | 5.6 | Schmierstoffe und Öle |
| | 5.7 | Erforderliche Qualifikation des Personals |
| | 5.7.1 | Bedienpersonal |
| | 5.7.2 | · |
| | 5.7.3 | |
| | 5.7.4 | |
| | 5.8 | Warnhinweisschilder 11 |
| | 5.9 | Gerätespezifische Schutzeinrichtungen11 |
| | 5.10 | Verhalten im Notfall11 |
| 6 | Т | ransport11 |
| | 6.1 | Sicherheitshinweise |
| | 6.2 | Transportsicherung11 |
| 7 | li | nbetriebnahme12 |
| | 7.1 | Sicherheitshinweise |
| | 7.2 | Vor Inbetriebnahme |
| | 7.3 | Funktionskontrolle |
| | 7.4 | Hydraulische Einstellungen13 |
| 8 | В | etrieb des Anbaugerätes13 |
| | 8.1 | Sicherheitshinweise |
| | 8.2 | Funktion13 |
| | 8.3 | Arbeitsweise |
| | 8.4 | Verdichtungsassistent VA14 |
| | 8.5 | Verdichtungskontrolle E_{VA} für M3 und FDVK14 |
| | 8.5.1 | Kalibiervorgang15 |
| | 8.6 | LED-Display |
| 9 | V | Vartung und Instandsetzung17 |
| | 9.1 | Sicherheitshinweise |
| | 9.2 | Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 18 |
| | 9.3 | Wartung |
| | 9.3.1 | Wartungstabelle |
| | 9.3.2 | Schraubverbindungen |
| | 9.3.3 | Ölstand in der Erregereinheit kontrollieren/nachfüllen 19 |

| 9.3. | .4 Öl in der Erregereinheit erneuern | 19 |
|--|--|--|
| 9.4 | Wartung und Instandsetzung | 20 |
| 9.5 | Längere Stillstandzeiten | 20 |
| 9.6 | Anzugsdrehmomente | 20 |
| 9.7 | Betriebsstoffe | 20 |
| 10 | Störungen und Abhilfe | 21 |
| 10.1 | Sicherheitshinweise | 21 |
| 10.2 | Störungstabelle | 21 |
| 11 | Außerbetriebnahme und Entsorgung | 21 |
| 12 | Garantiebedingungen | 21 |
| 13 | Gesamtübersicht Ersatzteilliste | 23 |
| 14 | Ersatzteile MTS-Anbauverdichter V8 X1-60 / V8 X3. | 24 |
| 14.1 | Grundplatte | 24 |
| 14.2 | Oberteil | 25 |
| 14.3 | Aufkleber | 27 |
| 14.3 | 3.1 Aufklebersatz V8 X1-60 | 27 |
| 14.3 | 3.2 Aufklebersatz V8 X3 | 27 |
| 14.4 | Hydrauliksystem | 28 |
| 14.4 | 4.1 Stromregelventil | 28 |
| 14.4 | 4.2 Hydraulikplan V8 X1-60 | 29 |
| 14.4 | 4.3 Hydraulikplan V8 X3 | |
| 14.5 | Elektrosystem | 31 |
| | 5.1 Verdichtungsassistent VA | |
| | 5.2 Elektroplan VA | 31 |
| | | |
| | 5.3 Verdichtungskontrolle E _{VA} | |
| 14. | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 |
| | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 |
| 14. | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 |
| 14.! 15 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 33 33 |
| 14.5 15 15.1 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 35 37 |
| 14.! 15 15.1 15.2 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 35 37 |
| 14.5 15.1 15.2 15.3 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 35 37 |
| 14.5 15.1 15.2 15.3 16 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 35 37 38 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 | 5.4 Elektroplan E _{VA} und Auflastmesssystem | 32 33 35 37 38 38 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16.1 16.1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem MTS-Drehwerk R18 / MTS-Drehwerk R18 mit Auflastmesssystem Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk - Schnellwechselsystem OilQuick – Schnellwechselsystem (OQ) 1.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 | 32 33 35 37 38 38 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.: | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem MTS-Drehwerk R18 / MTS-Drehwerk R18 mit Auflastmesssystem Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk - Schnellwechselsystem OilQuick – Schnellwechselsystem (OQ) 1.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.2 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.3 MTS-Drehwerk R9 mit OQ60-5 | 32 33 35 37 38 89 38 38 39 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.: 16.: | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem | 32 33 35 37 38 89 38 38 39 40 41 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem MTS-Drehwerk R18 / MTS-Drehwerk R18 mit Auflastmesssystem Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk - Schnellwechselsystem OilQuick – Schnellwechselsystem (OQ) 1.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.2 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.3 MTS-Drehwerk R9 mit OQ60-5 1.4 MTS-Drehwerk R9 mit OQ70 1.5 MTS-Drehwerk R9 mit OQ70 1.6 MTS-Drehwerk R9 mit OQ70/55 | 32 33 35 37 38 89 38 39 40 41 42 |
| 14.! 15 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16. 16. 16. 16. 16. 1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem | 32 33 35 37 38 89 38 39 40 41 42 |
| 14.! 15 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16. 16. 16. 16. 16. 1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem | 32 33 35 37 38 38 39 40 41 42 43 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: | Ersatzteile MTS-Drehwerk MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem MTS-Drehwerk R18 / MTS-Drehwerk R18 mit Auflastmesssystem Auflastmesssystem Auflastmesssystem Ersatzteile MTS-Drehwerk - Schnellwechselsystem OilQuick - Schnellwechselsystem (OQ) 1.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.2 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18 1.3 MTS-Drehwerk R9 mit OQ60-5 | 32 33 35 37 38 38 38 38 40 41 42 43 44 45 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16. 16. 16. 16. 16. 1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 33 35 37 38 38 38 38 40 41 42 43 44 45 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: 16.: | Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 33 35 37 38 89 38 39 40 41 42 43 44 45 89 45 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16. 16. 16. 16. 16. 1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 33 35 37 38 38 38 39 40 41 42 43 44 45 45 |
| 14.! 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16. 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 | Ersatzteile MTS-Drehwerk | 32 33 35 37 38 38 38 39 40 41 42 43 44 45 89 45 45 |

1 Vorwort

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Anbaugerätes und erleichtert Ihnen das Kennenlernen und den Umgang mit Ihrem Anbaugerät. Sie beschreibt Transport, Verwendung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Entsorgung des Anbaugerätes.

Durch das Einhalten der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartung und Instandsetzung sowie der bestimmungsgemäßen Anwendung des Anbaugerätes vermeiden Sie Gefahren und erhöhen die Zuverlässigkeit sowie die Lebensdauer des Anbaugerätes.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an alle Personen, die das Anbaugerät transportieren, in Betrieb nehmen, bedienen, warten, demontieren und entsorgen.

Diese Betriebsanleitung muss allen Personen, die mit dem Anbaugerät arbeiten, jederzeit zugänglich sein.


Bei Bedienungsfehlern, mangelnder Wartung/Instandsetzung, nicht originalen Ersatzteilen und/oder falschen Betriebsstoffen können keine Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma MTS Schrode AG geltend gemacht werden.


Die Firma MTS Schrode AG lehnt jede Haftung ab, wenn an dem Anbaugerät Umbauten oder Veränderungen vorgenommen werden, oder wenn das Anbaugerät abweichend von der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma MTS Schrode AG werden durch vor- und nachstehende Hinweise nicht erweitert oder ersetzt.

Bei Bedarf erhalten Sie hier weitere Informationen:

MTS Schrode AG Innovationsweg 1 72534 Hayingen





info@MTS-online.de

www.MTS-online.de

| HINWEIS | Betriebsanleitung | |
|---------|--|--|
| | illustrierten Abbildungen zeigen den MTS-Anbauverdichter V8 X3 mit einem weichen optisch gegebenenfalls geringfügig ab | |

Die Produkte der Firma MTS Schrode AG unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behält sich die Firma MTS Schrode AG Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Neben dem Inhalt dieser Betriebsanleitung sind folgende Dokumente für das Arbeiten mit dem MTS-Anbauverdichter zu beachten:

- Betriebsanleitung für das Trägergerät
- Betriebsanleitung f
 ür das hydraulische Schnellwechselsystem
- Reparatur-/Instandsetzungsanleitung (soweit verfügbar)

1.2 Nomenklatur/Begrifflichkeiten

Folgenden Begriffe werden in dieser Betriebsanleitung verwendet:

| Verwendete Begriffe | Genaue Bezeichnung | Erklärung |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| Trägergerät | | Bagger |
| Anbaugerät | | MTS-Anbauverdichter V8 |
| OQ | OilQuick - Schnellwechselsystem | |
| SW | Liebherr - Schnellwechselsystem | |

Tabelle 1: Nomenklatur/Begrifflichkeiten

Kurzanleitung

Kurzanleitung

| HINWEIS | | К | urzanlei | tung | | |
|--|------------------|--------------|----------|------|-----|--|
| Diese Kurzanleitun ausführliche Betrieb | g ist sanleit | kein ung. | Ersatz | für | die | |

Technische Daten und hydraulische Einstellungen

| MTS-Anbauverdichter | V8 X1-60 | V8 X3 | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
| Gewicht [kg] (*) mit MTS-Drehwerk, ohne Schnellwechselsystem | 1200 | 1210 (1230*) | |
| Abmessungen LxBxH (*) [mm] | 1480 x 800 x 980 (1105*) | | |
| Zentrifugalkraft [kN] | 90 | 90/50/90 | |
| Frequenz [Hz] | 60 | 38/45/60 | |
| (Drehzahl [U/min] Toleranz +/- 5%) | (3600) | (2300/ 2700/ 3600) | |
| Zul. Baggergröße [to] | 18-35 | | |
| Geräuschemissionen | Siehe Kapitel 4.3, Seite 7 | | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20° C bis +50° C | | |
| * Angaben mit Auflastmesssystem | | | |

Tabelle 2: Technische Daten

| MTS-Anbauverdichter | V8 X1-60 |
|-------------------------------------|---------------|
| Schaltstufe | <u>***</u> x1 |
| Hydraulikdruck minmax. [bar] | 300-310 |
| Empfohlener Hydraulikdruck [bar] | 310 |
| Rückstaudruck Rücklauf [bar] | 60 |
| Ölbedarf minmax. [l/min] | 165-240 |
| Empfohlener Ölbedarf [l/min] | 180 |
| Leistung max. [kW] | 85 |
| Leckölleitung | Ja |
| Hammerleitung H Scherenleitung S | S |

Tabelle 3: Hydraulische Einstellungen

| MTS-Anbauverdichter | V8 X3 | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| Schaltstufe | * | ** | * |
| | X1 | X2 | Х3 |
| Hydraulikdruck minmax. [bar] | 250-310 | 170-310 | 300-310 |
| Empfohlener Hydraulikdruck [bar] | 310 | 310 | 310 |
| Rückstaudruck Rücklauf [bar] | 60 | 60 | 60 |
| Ölbedarf minmax. [l/min] | 105-240 | 135 | 165-240 |
| Empfohlener Ölbedarf [l/min] | 110 | 135 | 180 |
| Leistung max. [kW] | 54 | 70 | 85 |
| Leckölleitung | Ja | Ja | Ja |
| Hammerleitung H Scherenleitung S | | S | |
| ** Die Schaltstufe | beim MTS-Anbauverdichter Typ V8 X3 | | |

wird durch folgende Maßnahmen erreicht:
- Reduzierung des Volumenstroms am Trägergerät
- Spezielle Programmierung des Trägergerätes

angegebenen Druck nicht unterschritten werden.

Tabelle 4: Hydraulische Einstellungen

| HINWEIS | Hydraulische Einste | llungen |
|---------|--|----------------------|
| | eforderte Leistung am zu erreichen, darf r Mindestölbedarf | MTS- beim beim |



Arbeitsweise

Grundsätzlich punktuell verdichten – nicht ziehen!

Grobplanie nach der Verfüllung:

- Unwucht einschalten und dann aufsetzen (reduziert die Erschütterung)
- bei ausreichender Verdichtung abheben und dann abschalten
- MTS-Anbauverdichter schachbrettartig versetzen
- Nicht schräg belasten



Abbildung 1: Falsche Anwendung

- Oberteil des MTS-Anbauverdichters nicht bis zum Anschlag belasten (Oberteil darf die Grundplatte nicht berühren)
- Schüttlagenhöhe und Dauer der Verdichtung, siehe Tabelle 5, Seite 4 (Betrieb

Kurzanleitung

- Überdeckungshöhe zu Rohren o. ä, siehe Tabelle 5, Seite
 4 (Betrieb)
- Bei MTS-Anbauverdichtern ist ein abruptes Umschalten von der Schaltstufe X1 auf X3 oder umgekehrt untersagt.
- Abstützen auf dem Anbaugerät zur Veränderung der Baggerposition ist <u>nicht</u> zulässig (siehe Abbildung 2, Seite 4)



Abbildung 2:
Abstützen auf dem
Anbaugerät zur Veränderung
der Baggerposition ist nicht
zulässig

Generell gilt:Hoher Anpressdruck ➡ Große Tiefenwirkung Geringer Anpressdruck ➡ Geringe Tiefenwirkung

Schütthöhen und Einbaustärken

Gültig für Böden der Klasse V1 bis V3.




Tabelle 5: Schütthöhen und Einbaustärken

HINWEIS

Empfohlene Auflast / Schütthöhen

Beim Verdichten ist darauf zu achten, dass die empfohlene Auflast (siehe Tabelle 5, Seite 4) eingehalten wird.



Die in Tabelle 5, Seite 4 genannten Schütthöhen sind Richtwerte und setzen verdichtungsfähige Böden voraus, deren Wassergehalt sich am Proctoroptimum befindet.

Verdichtung über Rohrscheitel

Bei der Verdichtung oberhalb eines Rohrs muss der Abstand zum Rohrscheitel <u>mindestens</u> die Grundplattenbreite des Anbauverdichters betragen.

Dies wurde von der Firma MTS Schrode AG geprüft und zugelassen.

Besteht eine vertragliche Vereinbarung nach DWA-A139, so ist diese einzuhalten (siehe Schild Abb. 3, Seite 4 auf dem Anbaugerät).




Abb. 3: Schild "Mindestabstand über Rohrscheitel"

LED-Display



Das konstante Aufleuchten des X1-, X2- oder X3-Schriftzuges, im entsprechenden Frequenzbereich auf dem LED-Display, signalisiert, dass der MTS-Anbauverdichter in der gewünschten Frequenz arbeitet.



Abbildung 4: LED-Display

Durch das Blinken des Symbols (Haken), wird dem Bediener das Ende der Verdichtung signalisiert.

Schaltstufen

| Schaltstufe | X1 | X2 | X3 |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Schlagkraft [%] Frequenz [Hz] | 100 38 | 60 45 | 100 60 |
| | Insbesonders für bindige Böden geeignet. | Verringerte Schlagkraft für reduzierte Schütthöhen und sensible Bereiche. Z.B. die erste Schüttlage über Kanalrohren oder in Bauwerksnähe | Komfortabler Betrieb durch hohe Frequenz, dadurch weniger Erschüt- terungen am Bagger und an Bauwerken. Geeignet für alle Bodenarten. |

Tabelle 6: Funktion der Schaltstufen

Betriebsanleitung



Abbildung 5: MTS-Anbauverdichter V8 X3 mit MTS-Drehwerk R9, 'Auflastmesssystem' und 'Verdichtungskontrolle E_{VA} '

3 Maschinenbeschreibung

3.1 Einsatzbereich

Der MTS-Anbauverdichter V8 dient zur Bodenverdichtung im Kanal-, Tief- und Erdbau.

Der MTS-Anbauverdichter wird mit einem hydraulischen Schnellwechselsystem am Trägergerät befestigt.

3.2 Komponenten



Abbildung 6: Komponenten des MTS-Anbauverdichters V8 X3

- 1. Schnellwechselsystem (hier: OilQuick OQ70/55)
- 2. MTS-Drehwerk (hier: R9)
- 3. Typenschild
- 4. Trackerposition
- 5. Auflastmesssystem
- 6. Oberteil
- 7. LED-Display
- 8. Gummipuffer
- 9. Grundplatte
- 10. Erregereinheit

4 Technische Daten

4.1 MTS-Anbauverdichter






Abbildung 7: Abmessungen MTS-Anbauverdichter mit Verdichtungsassistent VA






Abbildung 8: Abmessungen MTS-Anbauverdichter mit Verdichtungskontrolle E_{VA}

| MTS-Anbauverdichter | V8 X1-60 | V8 X3 | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
| Gewicht [kg] (*) mit MTS-Drehwerk, ohne Schnellwechselsystem | 1200 | 1210 (1230*) | |
| Abmessungen LxBxH (*) [mm] | 1480 x 800 x 980 (1105*) | | |
| Zentrifugalkraft [kN] | 90 | 90/50/90 | |
| Frequenz [Hz] | 60 | 38/45/60 | |
| (Drehzahl [U/min] Toleranz +/- 5%) | (3600) | (2300/ 2700/ 3600) | |
| Zul. Baggergröße [to] | 18-35 | | |
| Geräuschemissionen | Siehe Kapitel 4.3, Seite 7 | | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20° C bis +50° C | | |
| * Angaben mit Auflastmesssystem | | | |

Tabelle 7: Technische Daten MTS-Anbauverdichter

Weitere Informationen zu den hydraulischen Einstellungen für das Trägergerät siehe Kapitel 2, Seite 3 oder Kapitel 7.4, Seite 13.

4.2 MTS-Drehwerk






Abbildung 9: Abmessungen MTS-Drehwerk

| MTS-Drehwerk | R9 | R18 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Gewicht [kg] | 220 | 240 |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 479x428x170 | 479x485x170 |
| Hydraulikdruck [bar] | 225 | 225 |
| Umdrehungen | 6,5 U/min bei 50 l/min | 9 U/min bei 50 l/min |
| Max. Drehmoment [Nm] | 9000 | 9000 |
| Max. Haltemoment [Nm] | 9000 | 18000 |
| Zulässige Radialkraft [kN] bezogen auf 1 m | 165 | 165 |
| Zulässige Axiallast [kN] | 230 | 230 |
| Drehdurchführung 3-fach | | |
| Max. zul. Druck Hammer/Schere [bar] | 320 | 320 |
| Max. Volumenstrom [l/min] bei 5 bar Rückstaudruck | 200 | 200 |
| Max. zul. Druck Lecköl [bar] | 60 | 50 |

Tabelle 8: Technische Daten MTS-Drehwerk

4.3 Geräuschemission

Abhängig von den Betriebsbedingungen und dem zu verdichtenden Untergrund können Geräuschemissionen auftreten, die den maximal zulässigen Schalldruckpegel überschreiten.

| Messbedingungen zu Geräuschemissionswerten | | |
|--|--|--|
| Trägergerät | Raupenbagger CAT 316D | |
| Auflast während der Messung [to] | 4 | |
| Betriebsfrequenz bei Schaltstufe # [Hz] | 60 | |
| Untergrund | unverdichteter Lehmboden | |
| Abstand zum Trägergerät [m] | 5 (ermittelter durchschn. Abstandswert) | |
| Messgerät | Roline RO-1350 | |
| Arbeitsplatz | Geschlossene Kabine des Trägergerätes (siehe Kapitel 5.4, Seite 9) | |

Tabelle 9: Messbedingungen zu Geräuschemissionswerten

| Messwerte zu Geräuschemissionswerten nach ISO 4871 | | |
|---|-----|--|
| Gemessener A-bewerteter Schallleistungspegel L _{WA} in [dB/A] | 83 | |
| Gemessener A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L _{PA} in [dB/A] | 72 | |
| Unsicherheit aufgrund der Betriebsbedingungen K _{PA} in [dB/A] | 2,5 | |

Verletzungsgefahr

Tabelle 10: Messwerte zu Geräuschemissionswerten

| rk | R9 | R18 |
|------------|---------------------------|-------------------------|
| | 220 | 240 |
| LxBxH [mm] | 479x428x170 | 479x485x170 |
| k [bar] | 225 | 225 |
| า | 6,5 U/min bei 50 l/min | 9 U/min bei 50 l/min |
| ment [Nm] | 9000 | 9000 |

4.4 Hydraulikschema

beachten.

WARNUNG




Abbildung 10: Hydraulikschema

Genauere Angaben zur Hydraulik sind dem Hydraulikplan zu entnehmen (siehe Ersatzteilliste Kapitel 14.4, Seite 28). Die werkseitigen Einstellungen der hydraulischen Anlage dürfen nicht verändert werden!

4.5 Dokumentenbox

Die Dokumentenbox ist am Oberteil des MTS-Anbauverdichters angebracht (siehe Abbildung 11, Seite 8). In dieser Box befinden sich alle, für das Anbaugerät notwendigen Dokumente.



Abbildung 11: Dokumentenbox

4.6 Typenschild

Das Typenschild (siehe Abbildung 12, Seite 8) ist am MTS-Drehwerk angebracht. Folgende Angaben sind darauf dargestellt:

- Firmenadresse
- Prüfplakette (aufgeklebt)
- CE-Kennzeichnung
- Baujahr
- QR-Code
- Seriennummer
- Gerätetyp
- Gewicht

Über den QR-Code können mit einem entsprechenden Endgerät (z.B. Smartphone) produktspezifische Dokumente und Informationen abgerufen werden.

Die Prüfplakette zeigt den nächsten Prüftermin für die UVV-Prüfung (Unfallverhütungsvorschrift) an.

Der Betreiber ist für die Durchführung der jährlichen UVV-Prüfung verantwortlich.

Bei Mietgeräten ist die Firma MTS Schrode AG dafür zuständig.



Abbildung 12: Typenschild

5 Sicherheit

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und/oder Sachschäden alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung.

Hinweise zur Sicherheit von Personen sowie Hinweise für den sicheren Umgang mit dem Anbaugerät und weiterführende Informationen, sind durch entsprechende Symbolik in der Betriebsanleitung gekennzeichnet.

Spezifische Sicherheitshinweise finden Sie an den betreffenden Textstellen in der Betriebsanleitung.

Neben der Betriebsanleitung gelten die im Verwenderland verbindlichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die nationalen Gesetze und Verordnungen.

Für Sach- und/oder Personenschäden, die durch Nichteinhaltung von Sicherheitshinweisen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

5.2 Aufbau der Sicherheitssymbolik

In dieser Betriebsanleitung werden Warn- und Sicherheitshinweise verwendet, um Sie vor Verletzungen oder vor Sachschäden zu warnen. Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer um Verletzungen oder Tod zu vermeiden!

Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

| | GEFAHR | Sicherheitshinweis Personenschäde | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| Unmittelbar drohende Gefahr. | | | |
| Wer | den diese Sicherl | neitshinweise nicht befolgt, kann | |
| dies | zu schwersten Ver | rletzungen oder zum Tod führen. | |

| WARNUNG | Sicherheitshinweis Personenschäden | |
|--|------------------------------------|--|
| Möglicherweise drohende Gefahr. | | |
| Werden diese Sicherheitshinweise nicht befolgt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. | | |

| VORSICHT | Sicherheitshinweis Personenschäden | |
|--|------------------------------------|--|
| Gefährliche Situation. | | |
| Werden diese Sicherheitshinweise nicht befolgt, kann | | |
| dies zu leichten Verletz | zungen führen. | |

| ACHTUNG | Hinweis auf Sachschäden | | |
|---------|---|--|--|
| | ine Situation, die, wenn sie nicht chäden nach sich ziehen kann. | | |

| HINWEIS | Hinweis | |
|---|--|--|
| Hinweise für den siche und weiterführende Ir | ren Umgang mit dem Anbaugerät Iformationen. | |

Die nachstehend aufgeführten Sicherheitssymbole werden verwendet, um Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam zu machen.

Folgende Sicherheitssymbole sind in der Betriebsanleitung zu finden:

| Beschreibung | Symbol |
|---|-------------|
| Ausreichend Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich der Maschine einhalten | |
| Warnung vor einer Gefahrenstelle oder Gefahrensituation | \triangle |
| Warnung vor Handverletzungen | |
| Warnung vor Quetschgefahr | |
| Warnung vor schwebender Last | |
| Warnung vor heißer Oberfläche | |
| Allgemeines Gebotszeichen | ! |
| Augenschutz benutzen | |
| Gehörschutz benutzen | |
| Handschutz benutzen | |
| Schutzbekleidung benutzen | T |
| Gebrauchsanweisung beachten | (i) |
| Anschlagpunkt | 9 |
| Hubgabelaufnahme | |

Tabelle 11: Sicherheitssymbole

Bestimmungsgemäße Verwendung des Anbaugerätes

- Mit dem MTS-Anbauverdichter dürfen ausschließlich Bodenverdichtungsarbeiten durchgeführt werden.
- MTS-Anbauverdichter darf ausschließlich geeigneten Trägergeräten mittels hydraulischen Schnellwechselsystems eingesetzt werden.

Geeignete Trägergeräte siehe Tabelle 7, Seite 6

| | GEFAHR | Lebensgefahr | | |
|---|--|---|--|--|
| Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Anbaugerätes kann zu Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfolge führen. • Das Anbaugerät darf nur an einem dafür geeigneten Trägergerät mit ausreichender Tragkraft und in gesicherten oder abgesperrten Arbeitsbereichen eingesetzt werden. | Anbaugerätes kan Verletzungen und To Das Anbauger geeigneten Tragkraft und | n zu Unfällen mit schweren odesfolge führen. rät darf nur an einem dafür Frägergerät mit ausreichender in gesicherten oder abgesperrten | | |

Der Bediener muss sicherstellen, dass das Gewicht des Anbaugerätes die Standsicherheit des

nur in

technisch

Trägergerätes nicht beeinträchtigt. Anbaugerät darf

einwandfreiem Zustand betrieben werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und somit unzulässig.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, trägt der Betreiber die alleinige Verantwortung.

Der Hersteller übernimmt bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung keine Haftung.

GEFAHR Lebensgefahr Änderungen oder Umbauten am **Anbaugerät** können zu Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfolge führen.



Das Anbaugerät immer im Originalzustand verwenden. Es dürfen keine Änderungen oder Umbauten am Anbaugerät durchgeführt werden.

5.4 **Bedienung**

Der bestimmungsgemäße Arbeitsplatz des Bedieners ist der Fahrerstand des Trägergerätes.

Es ist darauf zu achten, dass der Bediener immer ausreichend Sicht über den Gefahren- und Arbeitsbereich des Träger- und Anbaugerätes hat, um Gefahren und Risiken frühzeitig erkennen zu können.

Der Bediener ist im Gefahren- und Arbeitsbereich des Träger- und Anbaugerätes Dritten gegenüber verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, dass sich niemand im Gefahren- und Arbeitsbereich aufhält

Naheliegender Fehlgebrauch 5.5

- Betrieb des Anbaugerätes an einem nicht dafür geeigneten und zugelassenen Trägergerät.
- Arbeiten in sumpfigen Gebieten oder auf Asphalt.
- Arbeiten über Kopf.
- Arbeiten unter Wasser.
- Anbringen von Hebe-/Anschlagmittel der an Gerätestruktur und Anheben von Lasten.
- Ruckartige Bewegungen des Trägergerätes.
- Abstützen auf dem Anbaugerät zur Positionsänderung des Trägergerätes.
- Ziehen des MTS-Anbauverdichters während dem Verdichtungsvorgang.
- Das Anbaugerät ist nicht für den Betrieb in feuergefährdeter oder explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.

5.6 Schmierstoffe und Öle

VORSICHT

Gesundheitsgefahr

Beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen chemischen Substanzen besteht erhöhte Gesundheitsgefahr.



- Sicherheits- und Dosierungshinweise der jeweiligen Hersteller befolgen.
- Allgemein geltende Vorschriften zum Umgang mit chemischen Substanzen befolgen.

HINWEIS

Umweltschutz

Bei Arbeiten am Anbaugerät können Hydraulikflüssigkeit oder andere chemische Substanzen austreten und ins Erdreich gelangen.



- Hydraulikflüssigkeit oder andere chemische Substanzen immer in geeigneten Behältern auffangen.
- Verbrauchte/alte Flüssigkeiten fachgerecht entsorgen.

Informationen zu den verwendeten Betriebsstoffen siehe Kapitel 9.7, Seite 20.

5.7 Erforderliche Qualifikation des Personals

Alle Personen müssen, im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit dem Anbaugerät, qualifiziert und unterwiesen sein.

- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten klar festlegen.
- Ausschließlich qualifiziertes, eingewiesenes Personal einsetzen.
- Personen, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, welche die Reaktionsfähigkeit beeinflussen, dürfen nicht an dem Anbaugerät oder mit dem MTS-Anbauverdichter arbeiten.

GEFAHR

Lebensgefahr

Ungenügende Qualifikation des Personals kann zu Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfolge führen.



 Arbeiten mit oder am Anbaugerät dürfen nur von Personen mit nachstehenden Qualifikationen durchgeführt werden. Siehe Kapitel 5.7.1, Kapitel 5.7.2 und Kapitel 5.7.3, Seite 10.

5.7.1 Bedienpersonal

Bediener des Anbaugerätes müssen über folgende Kenntnisse und Qualifikationen verfügen:

- Der Bediener muss mindestens 18 Jahre alt sein.
- Der Bediener muss ausreichend qualifizierter Baugeräteführer sein.
- Der Bediener muss im Umgang mit dem Anbaugerät durch einen fachkundigen Mitarbeiter der Firma MTS Schrode AG oder durch einen autorisierten Vorgesetzten beim Betreiber geschult und unterwiesen sein.
- Der Bediener muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

5.7.2 Wartungs-/Instandsetzungspersonal

Das für die Durchführung von mechanischen und hydraulischen Arbeiten am Anbaugerät verantwortliche Personal muss über folgende Kenntnisse und Qualifikationen verfügen:

- Grundlagen in der Montage und Reparatur von Baumaschinen und hydraulischen Anlagen.
- Inspizieren, warten und instandsetzen von Maschinen, Maschinenteile sowie deren Hydraulikkomponenten.
- Schutzmaßnahmen und fachbezogene Vorschriften.
- Kenntnis der geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- Das Wartungs- und Instandsetzungspersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

5.7.3 Elektrofachpersonal

Das für die Durchführung von elektrischen Arbeiten am Anbaugerät verantwortliche Personal muss über folgende Kenntnisse und Qualifikationen verfügen:

- Grundlagen in der Montage und Reparatur von elektronischen Anlagen.
- Elektrische Arbeiten dürfen ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Das Elektrofachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

5.7.4 Persönliche Schutzausrüstung

Im Rahmen aller Arbeiten mit und am Anbaugerät ist geeignete Schutzausrüstung zu tragen.

Es gelten über die Angaben in der Betriebsanleitung hinaus alle Vorgaben von Sachversicherern und Berufsgenossenschaften.

GEFAHR

Lebensgefahr

Gefahr von Verletzungen durch unzureichende persönliche Schutzausrüstung.



 Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Anbaugerät arbeiten, wenn Sie das Anbaugerät reinigen oder wenn Sie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchführen.

5.8 Warnhinweisschilder



Abbildung 13: Warnhinweisschild

Am Anbaugerät angebrachte Warnhinweisschilder weisen auf mögliche Gefahrenstellen hin und müssen befolgt werden. Warnhinweisschilder dürfen nicht vom Anbaugerät entfernt werden.

Sind Warnhinweisschilder beschädigt oder unlesbar, müssen diese sofort erneuert werden. Exakte Position und Anzahl sind der Ersatzteilliste zu entnehmen.

5.9 Gerätespezifische Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen am Anbaugerät sind zur Sicherheit des Bedienpersonals angebracht.

Schutzeinrichtungen verhindern versehentliches Eingreifen in Gefahrenbereiche während des Betriebs.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Betrieb des Anbaugerätes ohne alle vorgesehenen Schutzeinrichtungen.



- Schutzeinrichtungen dürfen nicht verändert, entfernt oder umgangen werden.
- Für Sach- und/oder Personenschäden, die durch das Verändern, Entfernen oder Umgehen von Schutzeinrichtungen hervorgehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

5.10 Verhalten im Notfall

Im Notfall ist der Betrieb des Anbaugerätes sofort einzustellen, das Anbaugerät aus dem Gefahrenbereich zu bewegen, auf ebenem und festem Untergrund mit ausreichender Tragkraft standsicher abzusetzen und abzuschalten.

Wenn möglich, das Anbaugerät vom Trägergerät lösen.

Weitere Informationen zum Verhalten im Notfall entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Trägergerätes.

6 Transport

6.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr

Beim Transport können durch ein herabfallendes und/oder unsachgemäß gesichertes Anbaugerät Personen- und/oder Sachschäden entstehen.



- Es dürfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich des Trägergerätes befinden.
- Das Anbaugerät ausschließlich mit Hubgeräten transportieren, die über eine ausreichende Hubkraft verfügen.
- Beim Transport des Anbaugerätes geeignete und zugelassene Hebe-/ Anschlagmittel verwenden und an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten befestigen. (siehe Kapitel 6.2, Seite 11)
- Das Anbaugerät stets auf ebenem und festem Untergrund mit ausreichender Tragkraft standsicher absetzen.

6.2 Transportsicherung




Abbildung 14: Anschlagpunkte und Hubgabelaufnahme

Der MTS-Anbauverdichter darf nur fachgerecht gesichert transportiert werden.

Das Anheben darf nur mit geeigneten und zugelassenen Hebe-/Anschlagmitteln an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten (siehe Abbildung 14, Seite11) erfolgen.

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise


GEFAHR

Lebensgefahr

Im Betrieb können durch ein herabfallendes Anbaugerät/Anbauwerkzeug oder durch herabfallendes Material Personenund/oder Sachschäden entstehen.



- Es dürfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich des Trägergerätes befinden.
- Das Anbaugerät muss sicher mit dem Trägergerät verbunden sein. (siehe Betriebsanleitung des verwendeten Schnellwechselsystems).



7.2 Vor Inbetriebnahme

Das Anbaugerät wird komplett montiert und betriebsbereit ausgeliefert. Es sind keine weiteren Montagearbeiten vor der Inbetriebnahme erforderlich.

- Anbaugerät auf Schäden prüfen.
- Hydrauliksystem auf Leckage sowie den Ölstand in der Erregereinheit prüfen.
- Vollständigkeit und Lesbarkeit der Warnhinweisschilder
- Hydraulisches Schnellwechselsystem prüfen:
 - Schraub-/Schweißverbindungen zum Anbaugerät
 - Hydraulische Kupplungseinheit auf Beschädigungen prüfen.
 - . Hydraulische Verbindung zum Anbaugerät auf Leckage prüfen.

Weitere Informationen hierzu siehe Betriebsanleitung für das Schnellwechselsystem.

7.3 Funktionskontrolle

ACHTUNG Sachschaden

Hydraulikölsorte am Trägergerät und am Anbaugerät können sich unterscheiden. Hydrauliksystem Schäden am durch Verunreinigung möglich.



Hydraulikölsorte am Anbau- und Trägergerät prüfen und ggf. angleichen.

Standardmäßig verwendetes Hydrauliköl am Anbaugerät:

siehe Tabelle 21, Seite 20, Position 1.

Für Schäden durch Verwendung verschiedener Hydraulikölsorten haftet der Hersteller des Anbaugerätes nicht.

| HINWEIS Hydrauliksystem | | | | |
|--|---|--------|--|--|
| Hydrauliksystem gelan Der Verschmutzungsg | Verunreinigungen gen. rad der Hydraulikflüss SO 4406 nicht überschre | igkeit | | |

- Hydraulische Trägergeräteeinstellungen für das Anbaugerät prüfen (siehe Kapitel 7.4, Seite 13) und ggf. entsprechend den Angaben in Tabelle 12, Seite 13 einstellen.
- Anbaugerät mittels Schnellwechselsystem mit dem Trägergerät verbinden.
 - Weitere Informationen hierzu siehe Betriebsanleitungen für das Trägergerät und für das Schnellwechselsystem.
- Anbaugerät auf sicheren Sitz überprüfen Betriebsanleitung Schnellwechselsystem)
- Funktionskontrolle durchführen.

Funktionskontrolle Betrieb des vor dem **Anbaugerätes:**

- Anbaugerät in beide Drehrichtungen um 360 Grad drehen.
- Bei dem vom Boden abgehobenen Anbaugerät die Erregereinheit in allen möglichen Frequenzbereichen aktivieren.
- Prüfung der Anzeige des LED-Displays am Anbaugerät auf korrekte Funktion.

7.4 Hydraulische Einstellungen

Vor der Inbetriebnahme muss die Verbindung zum Hydraulikölkreislauf des Trägergerätes hergestellt werden. Dies geschieht beim Ankuppeln des MTS-Anbauverdichters an das Trägergerät automatisch. Auch die elektrische Steuerung ist automatisch mit dem Ankuppeln angeschlossen.

Verschiedene Schaltstufen ermöglichen, je nach Anbauverdichtertyp, ein optimales Verdichtungsergebnis bei unterschiedlichen Bodenarten und Arbeitsumgebungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die hydraulischen Einstellungen für die verschiedenen Schaltstufen beschrieben.

| MTS-Anbauverdichter | V8 X1-60 |
|-------------------------------------|----------|
| Schaltstufe | <u> </u> |
| Hydraulikdruck minmax. [bar] | 300-310 |
| Empfohlener Hydraulikdruck [bar] | 310 |
| Rückstaudruck Rücklauf [bar] | 60 |
| Ölbedarf minmax. [l/min] | 165-240 |
| Empfohlener Ölbedarf [l/min] | 180 |
| Leistung max. [kW] | 85 |
| Leckölleitung | Ja |
| Hammerleitung H Scherenleitung S | S |

| MTS-Anbauverdichter | V8 X3 | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|--|
| Schaltstufe | <u>**</u> | ** X2 | ************************************** |
| Hydraulikdruck minmax. [bar] | 250-310 | 170-310 | 300-310 |
| Empfohlener Hydraulikdruck [bar] | 310 | 310 | 310 |
| Rückstaudruck Rücklauf [bar] | 60 | 60 | 60 |
| Ölbedarf minmax. [l/min] | 105-240 | 135 | 165-240 |
| Empfohlener Ölbedarf [l/min] | 110 | 135 | 180 |
| Leistung max. [kW] | 54 | 70 | 85 |
| Leckölleitung | Ja | Ja | Ja |
| Hammerleitung H Scherenleitung S | | S | |

- ** Die Schaltstufe 덏 beim MTS-Anbauverdichter Typ V8 X3 wird durch folgende Maßnahmen erreicht:
 - Reduzierung des Volumenstroms am Trägergerät
 - Spezielle Programmierung des Trägergerätes

Tabelle 12: Hydraulische Einstellungen

8 Betrieb des Anbaugerätes

8.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr

Im Betrieb können durch ein herabfallendes Anbaugerät/Anbauwerkzeug oder Material Personen- und/oder Sachschäden entstehen.



- Es dürfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich des Trägergerätes befinden.
- Das Anbaugerät muss sicher mit dem Trägergerät verbunden sein. (siehe Betriebsanleitung des verwendeten Schnellwechselsystems).

Funktion

8.2

Der MTS-Anbauverdichter ist ein Anbaugerät für Bodenverdichtungsarbeiten im Kanal-, Tief- und Erdbau.

Der MTS-Anbauverdichter wird mittels eines hydraulischen Schnellwechselsystems an das Trägergerät angekuppelt.

Durch die integrierte Erregereinheit lassen sich, bei verschiedenen Frequenzen und verschiedenen Schaltstufen entsprechende Zentrifugal- bzw. Schlagkräfte erzeugen, die in Kombination mit der Auflast des Trägergerätes zu optimalen Verdichtungsergebnissen bei unterschiedlichen Bodenarten und Arbeitsumgebungen führen.

| Schaltstufe | <u>×</u> | X2 | ХЗ |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Schlagkraft [%] Frequenz [Hz] | 100 38 | 60 45 | 100 60 |
| | Insbesonders für bindige Böden geeignet. | Verringerte Schlagkraft für reduzierte Schütthöhen und sensible Bereiche. z.B. die erste Schüttlage über Kanalrohren oder in Bauwerksnähe | Komfortabler Betrieb durch hohe Frequenz, dadurch weniger Erschüt- terungen am Bagger und an Bauwerken. Geeignet für alle Bodenarten. |

Tabelle 13: Funktion der Schaltstufen

Der Verdichtungsassistent ermöglicht die optische Überwachung der verschiedenen Frequenzbereiche und eine Anzeige des Verdichtungsendes über das LED-Display. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel 8.4, Seite 14.

Mit der Verdichtungskontrolle E_{VA} können das Arbeitsverfahren M3 nach ZTV E Stb und / oder eine flächendenkende Verdichtungskontrolle nach technischer Prüfvorschrift TP BF-Stb ausgeführt sowie die Dokumentation dazu erstellt werden.

Die Auflastregelung wird dem Bediener des Anbaugerätes über das LED-Display angezeigt. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel 8.5, Seite 14.

Das integrierte Drehwerk dient zur variablen Positionierung des MTS-Anbauverdichters.

8.3 Arbeitsweise

- Alle erforderlichen Rüstarbeiten entsprechend den Angaben in Kapitel 7, Seite 12 durchführen.
- 2. Den MTS-Anbauverdichter einschalten.
- 3. Den MTS-Anbauverdichter parallel zum Gelände auf den Boden aufsetzen und mit dem Verdichtungsvorgang beginnen.

| HINWEIS | Verdichtungsvorgang | |
|--|--|--|
| Hierbei ist darauf zu a und die Grundplatte n | achten, dass das Verdichteroberteil icht aufeinanderschlagen. | |

- Beim Verdichten den MTS-Anbauverdichter 'schachbrettartig' versetzen.
- 5. Die Verdichtungsdauer ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig.
- Bei ausreichender Verdichtung den MTS-Anbauverdichter abheben und ausschalten.

| ACI | HTUNG | Sachschäden | | | |
|---|--------------|-----------------|----------|---------|--|
| Schäden am MTS-Anbauverdichter durch falsche Handhabung | | | | | |
| • N | lit dem MTS- | Anbauverdichter | nicht üb | er Kopf | |

- Mit dem MTS-Anbauverdichter nicht über Kopf arbeiten.
- Zur Veränderung der Baggerposition nicht mit dem Baggerarm auf dem MTS-Anbauverdichter abstützen.
- Drehbewegungen gegen einen Widerstand oder bei blockiertem MTS-Drehwerk führen zu Schäden am MTS-Drehwerk.
- Abruptes Umschalten der Schaltstufen im Betrieb vermeiden.

8.4 Verdichtungsassistent VA

Mit dem Verdichtungsassistent kann der Frequenzbereich (siehe Tabelle 7, Seite 6) des MTS-Anbauverdichters während dem Betrieb auf dem LED-Display optische überwacht werden. Zusätzlich wird durch den Verdichtungsassistent das Verdichtungsende auf dem LED-Display angezeigt.



Abbildung 15: LED-Display und Verdichtungsassistent 'VA'



Das konstante Aufleuchten des X1-, X2- oder X3-Schriftzuges, im entsprechenden Frequenzbereich auf dem LED-Display, signalisiert, dass der MTS-Anbauverdichter in der gewünschten Frequenz arbeitet.



Durch das Blinken des Symbols (Haken), wird dem Bediener das Ende der Verdichtung signalisiert.

Abbildung 16: LED-Display

HINWEIS Materialabhängigkeit

Der Verdichtungsassistent VA arbeitet unabhängig von Art und Zustand des zu verdichtenden Materials. Materialspezifische Gegebenheiten, die das Verdichtungsergebnis beeinflussen, werden nicht berücksichtigt.



8.5 Verdichtungskontrolle E_{VA} für M3 und FDVK



Abbildung 17: E_{VA} - Ausrüstung

Mit der Verdichtungskontrolle E_{VA} können das Arbeitsverfahren M3 nach ZTV E Stb und / oder eine flächendenkende Verdichtungskontrolle nach technischer Prüfvorschrift TP BF-Stb ausgeführt sowie die Dokumentation dazu erstellt werden.

Die E_{VA}-Ausrüstung des MTS-Anbauverdichters beinhaltet ein Auflastmesssystem, Sensorik für die Erkennung der Erregerstellung sowie die zur Datenübermittlung notwendigen mechanischen Bauelemente.

Weitere Voraussetzung für die Dokumentation ist die Verbindung des Anbaugerätes zur MTS-NAVI Software.

8.5.1 Kalibiervorgang

Ist das Anbaugerät mit der Verdichtungskontrolle E_{VA} ausgestattet, beginnt jeweils beim ersten Einsatz des Anbaugerätes nach einem **Datumswechsel** automatisch ein Kalibiervorgang.

Ebenso startet der Kalibiervorgang bei einer starken **Überbelastung** des Anbaugerätes.

Kalibrierung:

| HINWEIS | Kalibriervorgang | |
|--|---------------------|--|
| Während dem k Anbaugerät vom waagerecht ausgerie | Boden abgehoben und | |
| Außerdem muss das Anbaugerät durchgehend in der ausgewählten Schaltstufe betrieben werden. | | |

Bei Aktivierung des Anbaugerätes über die Schaltstufen X1 oder X3 wird dem Bediener der Kalibriervorgang auf dem LED-Display angezeigt

Es erscheint die Anzeige **'Start Kalibrierung'**, die dann umgehend in die Anzeige **'Countdown'** wechselt (siehe Tabelle 14, Seite 15)

| ACHTUNG | Anbaugerät ausrichten | |
|------------------|--|--|
| während dem Cour | des Kalibriervorgangs und ntdown muss das Anbaugerät cht ausgerichtet werden und regt werden. | |

Die Kalibrierung wird durchgeführt, sobald die Anzeige **'Kalibrierung'** (siehe Tabelle 14, Seite 15) erscheint.

Nach Beendigung der Kalibrierung wechselt die Anzeige auf die zuvor ausgewählte Schaltstufe (siehe Tabelle 15, Seite 15). Das Anbaugerät ist einsatzbereit.

Abbruch Kalibrierung:

Wird das Anbaugerät während der Anzeige 'Kalibrierung' bewegt oder aufgesetzt, findet keine Kalibrierung statt.

Die Anzeige auf dem LED-Display wechselt auf die zuvor ausgewählte Schaltstufe (siehe Tabelle 15, Seite 15).

Mit dem Anbaugerät kann im vorherigen Kalibrierungszustand weitergearbeitet werden.

Der Kalibriervorgang wird bei nächster Aktivierung des Anbaugerätes wiederholt.

8.6 LED-Display

Das LED-Display am MTS-Anbauverdichter dient zur optischen Überwachung der Frequenz, des Verdichtungsendes und der Auflast.

Außerdem werden die Kalibrierung des Anbaugerätes sowie Fehlbelastungen angezeigt.



Abbildung 18: LED-Display




Tabelle 14: Ansichten LED-Display `Kalibrierung`

| Ansicht LED-Display | Erklärung |
|----------------------------------|---|
| O MTS O | Anzeige 'Frequenzbereich 38 Hz' |
| | Konstantes Aufleuchten des X1-Schriftzuges: |
| X1 ≇ § \$ | Der MTS-Anbauverdichter arbeitet in der gewünschten Frequenz. |
| O IMTS | Anzeige 'Frequenzbereich 45 Hz' |
| 1.5 | Konstantes Aufleuchten des X2-Schriftzuges: |
| X2 ≇ ¶ ⇒ | Der MTS-Anbauverdichter arbeitet in der gewünschten Frequenz. |
| O MTS O | Anzeige 'Frequenzbereich 60 Hz' |
| | Konstantes Aufleuchten des X3-Schriftzuges: |
| ×3 ♣ ₹ ♦ | Der MTS-Anbauverdichter arbeitet in der gewünschten Frequenz. |

Tabelle 15: Ansichten LED-Display `Frequenzbereiche`




Tabelle 16: Ansichten LED-Display 'Verdichtungsende'




Tabelle 17: Ansichten LED-Display 'Auflast'.

HINWEIS Anzeige bei nicht aufgesetztem Anbaugerät Beim vom Boden abgehobenen Anbaugerät wird nur der verwendete Frequenzbereich angezeigt (siehe Tabelle 15, Seite 15)

Ansicht LED-Display Erklärung Anzeige 'Falsche Belastung' MTS ° Anzeige nur bei EVA-Ausrüstung aktiviert. Beim Aufleuchten dieser Anzeige wird der MTS-Anbauverdichter falsch belastet und muss neu aufgesetzt werden. Anzeige 'Zu hohe Drehzahl' MTS ° Symbol blinkt oder X1- und X3-Schriftzug blinken im Wechsel Beim Aufleuchten einer dieser Anzeigen wird der MTS-Anbauverdichter mit einer zu hohen Drehzahl betrieben. **ACHTUNG** Der MTS-Anbauverdichter darf nicht weiter eingesetzt werden. Hydraulische Einstellungen am Trägergerät überprüfen (siehe Kapitel 7.4, Seite 13).

Tabelle 18: Ansichten LED-Display 'Falsche Belastung /zu hohe Drehzahl'.

9 Wartung und Instandsetzung

9.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr

Jegliche Veränderungen, unsachgemäße Reparaturen und/oder die Verwendung von nicht originalen Teilen führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.



Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen und/oder Sachschäden, die hieraus erfolgen.

- Das Anbaugerät immer im originalen Zustand belassen.
- Ausschließlich originale Ersatzteile verwenden.

GEFAHR

Verletzungsgefahr

Ein umstürzendes oder wegrutschendes Anbaugerät kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Durch unbeabsichtigte Bedienung des Trägergerätes mit verbundenem Anbaugerät können lebensgefährliche Verletzungen entstehen.

 Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist das Anbaugerät auf ebenem und festem Untergrund, mit ausreichender Tragkraft, standsicher abzusetzen und vom Trägergerät zu trennen.

WARNUNG

Verletzungs- und Zerstörungsgefahr

Ungenügende Qualifikation des Personals.

Gefahr von Unfällen mit schweren Verletzungen oder Todesfolge durch unzureichend geschultes Personal



 Alle im Kap. 5, Seite 8 beschriebenen Sicherheitsinformationen und Angaben zur erforderlichen Qualifikation des Personals müssen beachtet werden.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr

Alle Komponenten des Hydrauliksystems können während des Betriebs erhöhte Temperaturen aufweisen.



 Das Hydrauliksystem abkühlen lassen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.



 Bei Arbeiten am Hydrauliksystem stets geeignete Schutzausrüstung (Sicherheitskleidung, Handschuhe und Schutzbrille) tragen.



 Hydraulikverbindungen vorsichtig öffnen, da diese unter Druck stehen können.



 Hydraulikverbindungen niemals w\u00e4hrend des Betriebs l\u00f6sen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr

Beim Umgang mit Ölen, Fetten und anderen chemischen Substanzen besteht Gesundheitsgefahr.



- Sicherheits- und Dosierungshinweise de jeweiligen Hersteller beachten.
- Allgemein geltende Vorschriften zum Umgang mit chemischen Substanzen beachten.

HINWEIS

Umweltschutz

Bei Wartungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten am Anbaugerät können Hydraulikflüssigkeit oder andere chemische Substanzen austreten und ins Erdreich gelangen.



- Hydraulikflüssigkeit oder andere chemische Substanzen immer in geeigneten Behältern auffangen.
- Verbrauchte/alte Flüssigkeiten fachgerecht entsorgen.

| HINWEIS | Wartung-/Instandsetzung | |
|---------|-------------------------|--|
| | Schnellwechselsystem | |

Die Wartungs- und Instandsetzungshinweise für alle Komponenten, des am Anbaugerät angebrachten hydraulischen Schnellwechselsystems, entnehmen Sie der Betriebsanleitung des jeweiligen Herstellers.



9.2 Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

- Anbaugerät auf ebenem und festem Untergrund mit ausreichender Tragkraft standsicher absetzen und vom Trägergerät trennen.
- Anbaugerät reinigen.
- Wartungs- und Instandsetzungszustand des Anbaugerätes kennzeichnen, z.B. durch Anbringen eines entsprechenden Hinweisschilds.

9.3 Wartung

9.3.1 Wartungstabelle

| Wartungsarbeiten | Täglich oder alle 8 Betriebs- stunden | Wöchentlich oder alle 40 Betriebs- stunden |
|--|--|---|
| Schraubenverbindungen prüfen und ggf. nachziehen (siehe Kap. 9.3.2, Seite 18) | × | |
| Metallgummipuffer auf Verschleiß (Einrisse, Beschädigungen) prüfen Falls erforderlich erneuern | Х | |
| Vollständigkeit und Lesbarkeit der Warnhinweisschilder prüfen (siehe Kap. 5.8, Seite 11) Falls erforderlich erneuern | Х | |
| Hydrauliksystem auf Leckage und Beschädigungen prüfen Falls erforderlich Verschraubungen nachziehen oder Komponenten erneuern | X | |
| Anbaugerätestruktur auf Rissbildung oder Beschädigungen prüfen Ggf. Hersteller kontaktieren | | Х |
| Ölstand Erregereinheit kontrollieren (siehe Kap. 9.3.3, Seite 19) Falls erforderlich Öl nachfüllen | Alle 3 Monate | |
| Ölwechsel Erregereinheit (siehe Kap. 9.3.3, Seite 19) | Alle 12 Monate | |
| Schnellwechselsystem | siene separate B | etriebsanleitung |

Tabelle 19: Wartungstabelle

9.3.2 Schraubverbindungen

Befestigungsschrauben sind mit einem Schraubensicherungsmittel (siehe Kapitel 9.7, Seite 20, Tabelle 21, Position 5) eingeklebt.

Montagehinweis bei Arbeiten an Schraubverbindungen:

- 1. Schrauben entfernen.
- 2. Gewindelöcher reinigen.
- Neue Schrauben und neue Sicherungsscheiben verwenden.
- 4. Schrauben mit ausreichend Schraubensicherungsmittel (siehe Tabelle 21, Seite 20, Pos. 5) versehen.
- 5. Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment (siehe Tabelle 20, Seite 20) festziehen.

9.3.3 Ölstand in der Erregereinheit kontrollieren/nachfüllen

Um den Ölstand in der Erregereinheit zu kontrollieren und nachzufüllen, muss wie folgt vorgegangen werden:

- MTS-Anbauverdichter eben und waagrecht auf tragfähigem Untergrund abstellen.
- Anhand des in der Erregereinheit integrierten Öl-Schauglas Pos.2 (siehe Abbildung 19, Seite 19), den Ölstand kontrollieren
 - Das Öl muss nachgefüllt werden, sobald das Öl im Öl-Schauglas weniger als die Hälfte bedeckt.
- Zum Öl nachfüllen die Öleinfüllschraube Pos. 3 (siehe Abbildung 19, Seite 19) aus der Erregereinheit herausdrehen.
- Getriebeöl (Spezifikation siehe Kapitel 9.7, Seite 20, Tabelle 21) über die Bohrung der Öleinfüllschraube nachfüllen, bis die Hälfte des Öl-Schauglases mit Öl bedeckt ist.
- Öleinfüllschraube Pos. 3 (siehe Abbildung 19, Seite 19) mit einem neuen Kupferdichtring einschrauben und festziehen.
- MTS-Anbauverdichter reinigen.

| ACHTUNG Sachschäden | | |
|---|------------------------------------|--|
| Durch Verunreinigungen in der Erregereinheit und des Getriebeöls kann es zu Schäden an Lagerungen kommen. | | |
| Immer auf Sa | uberkeit aller Komponenten achten. | |




Abbildung 19: Ölstand kontrollieren/nachfüllen

- 1. Erregereinheit
- 2. Öl-Schauglas
- 3. Öleinfüllschraube (Verschlussschraube)

9.3.4 Öl in der Erregereinheit erneuern

Um das Öl in der Erregereinheit zu erneuern, muss wie folgt vorgegangen werden:

- MTS-Anbauverdichter eben und waagrecht auf tragfähigem Untergrund abstellen.
- Zuerst Öleinfüllschraube Pos. 3 (siehe Abbildung 20, Seite 20) und anschließend die Ölablassschrauben Pos. 4 (siehe Abbildung 20, Seite 20) herausdrehen.
- Eine Ölauffangwanne entsprechend platzieren.
- Das Anbaugerät mit dem Trägergerät oder mit einem geeigneten Hebe-/Anschlagmittel nur soweit kippen, dass das Öl vollständig über die Ablassöffnung (siehe Abbildung 20, Seite 20, Pos. 4) ablaufen kann.

GEFAHR

Lebensgefahr

Beim Kippen des Anbaugerätes können durch ein herabfallendes und/oder unsachgemäß gesichertes Anbaugerät Personen- und/oder Sachschäden entstehen.



- Es dürfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Beim Kippen des Anbaugerätes geeignete und zugelassene Hebe-/ Anschlagmittel verwenden und an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten befestigen. (siehe Kapitel 6.2, Seite 11)
- Wenn das gesamte Öl abgelaufen ist, die Ölablassschraube Pos. 4 (siehe Abbildung 20, Seite 20) mit einem neuen Kupferdichtring in die Ablassöffnung einschrauben und festziehen.
- Ca. 1,4 l Getriebeöl (Spezifikation siehe Kapitel 9.7, Seite 20, Tabelle 21) über die obere Öffnung an der Erregereinheit bei Pos. 3 (siehe Abbildung 20, Seite 20) einfüllen.
 - Dabei den Ölstand über das Öl-Schauglas kontrollieren. Die Erregereinheit ist ausreichend gefüllt, wenn das Öl-Schauglas halb mit Öl bedeckt ist.
- Öleinfüllschraube Pos. 3 (siehe Abbildung 20, Seite 20) mit einem neuen Kupferdichtring einschrauben und festziehen.
- MTS-Anbauverdichter reinigen.

ACHTUNG

Sachschäden

Durch Verunreinigungen in der Erregereinheit und des Getriebeöls kann es zu Schäden an Lagerungen

Immer auf Sauberkeit aller Komponenten achten.




Abbildung 20: Öl erneuern

- 1. Erregereinheit
- 2. Öl-Schauglas
- 3. Öleinfüllschraube (Verschlussschraube)
- 4. Ölablassschraube (Verschlussschraube mit Kupferdichtring)

9.4 Wartung und Instandsetzung

Im Rahmen der Wartung und Instandsetzung sind die Sicherheitshinweise aus Kapitel 9.1, Seite 17 zu beachten.

Bei allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, welche die Reparatur, das Ersetzen bzw. das Austauschen von Teilen im oder am Anbaugerät erfordern, ist mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.

9.5 Längere Stillstandzeiten

Nachfolgende Arbeiten sind vor längeren Stillstandzeiten des Anbaugerätes durchzuführen.

- Das Anbaugerät reinigen.
- Hydrauliksystem auf Leckage und Beschädigungen prüfen.
- Das Anbaugerät auf Beschädigungen prüfen und ggf. beschädigte Bauteile ersetzen.
- Das Anbaugerät trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.

Nachfolgende Arbeiten sind vor der Wiederinbetriebnahme, nach längeren Stillstandzeiten des Anbaugerätes, durchzuführen.

- Hydrauliksystem auf Leckage und Beschädigungen prüfen.
- Das Anbaugerät auf Beschädigungen/Vollständigkeit prüfen und ggf. Bauteile ersetzen/ergänzen.
- Alle Schraubverbindungen pr
 üfen und ggf. nachziehen (siehe Kapitel 9.3.2, Seite 18).
- Eine Wartung nach Wartungstabelle durchführen (siehe Kapitel 9.3.1, Seite 18).

9.6 Anzugsdrehmomente

| Abmessung | Anzugsdrehmoment [Nm] | | |
|------------------------|-----------------------|------|------|
| Festigkeits- klasse | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M 3 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
| M 4 | 3,0 | 4,1 | 5,0 |
| M 5 | 5,9 | 8,5 | 10,0 |
| M 6 | 10,0 | 14,0 | 17,0 |
| M 8 | 23,1 | 34 | 39,6 |
| M 10 | 46 | 68 | 80 |
| M 12 | 80 | 117 | 137 |
| M 14 | 130 | 185 | 210 |
| M 16 | 194 | 285 | 333 |
| M 20 | 391 | 557 | 653 |
| M 24 | 685 | 960 | 1125 |
| M 30 | 1450 | 2100 | 2450 |

Tabelle 20: Anzugsdrehmomente

Alle Anzugsdrehmomente beziehen sich auf einen Reibungskoeffizienten von $\mu=0,12$.

9.7 Betriebsstoffe

Nachfolgende Betriebsstoffe werden in der Firma MTS Schrode AG verwendet.

| | Bezeichnung | Spezifikation | ArtNr. | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------|--|
| 1 | Hydrauliköl | HLP-D 46 | 111430 | |
| 2 | Getriebeöl | Optigear Synthetic PD 220 | 102201 | |
| 3 | Schmierfett | EuroLub - Lagerfit EP 2 LA | 112608 | |
| 4 | Getriebefett | Castrol-Tribol 3020/1000-1 | 133304 | |
| 5 | Schrauben- sicherung | NOW – Schraubensicherung (hochfest, mittelviskos, grün) | 132061 | |
| Freigabe für Biohydrauliköl | | | | |
| 6 | Piobydraulikäl | Panolin HLP Synth 46 | | |
| O | Biohydrauliköl | Total Biohydran SE 46 | | |

Tabelle 21: Betriebsstoffe

Die für dieses Anbaugerät notwendigen Betriebsstoffe sind in den jeweiligen Kapiteln und Arbeitsanweisungen angegeben.

10 Störungen und Abhilfe

10.1 Sicherheitshinweise

WARNUNG Verletzungsgefahr

Beim Überprüfen und/oder Beseitigen von Störungen ist mit erhöhtem Unfall und Verletzungsrisiko zu rechnen.



 Alle in der Betriebsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

10.2 Störungstabelle

| Fehler | Ursache | Maßnahme |
|--|--|---|
| LED-Display funktioniert nicht | Generator defekt | Überprüfung durch den Service der |
| | Steuerungs- einheit beschädigt | MTS AG Defekte Teile |
| | Kabelver- bindungen lose oder beschädigt | ersetzen |
| Fehleranzeige 'Auflast' am LED-Display | Lastzelle defekt | ■ Über- prüfung der Kabel- verbindung |
| ° IMTS ° | Kabelver- bindung lose oder | Defekte Teile ersetzen MTS Schrode |
| * * * | beschädigt I/O-Modul defekt | AG informieren |

Tabelle 22: Störungstabelle

Bei Schäden, die nicht in der Störungstabelle aufgeführt sind oder eine Reparatur erforderlich ist, muss der Service der MTS Schrode AG kontaktiert werden.

11 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Das Anbaugerät muss von einem Entsorgungs-Fachunternehmen unter Beachtung aller einschlägigen, lokalen Gesetze und Vorschriften entsorgt werden.


12 Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen der Firma MTS Schrode AG können auf der Homepage unter folgendem Link eingesehen werden:

www.mts-online.de\agb.html

Ersatzteilliste

13 Gesamtübersicht Ersatzteilliste




| Grundplatte | Siehe Kapitel 14.1, Seite 24 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Oberteil | Siehe Kapitel 14.2, Seite 25 |
| Aufkleber | Siehe Kapitel 14.3, Seite 27 |
| Hydrauliksystem | Siehe Kapitel 14.4, Seite 28 |
| Elektrosystem | Siehe Kapitel 14.5, Seite 31 |
| MTS-Drehwerk | Siehe Kapitel 15, Seite 33 |
| MTS-Drehwerk-Schnellwechselsystem | Siehe Kapitel 16, Seite 38 |


Tabelle 23: Gesamtübersicht MTS-Anbauverdichter

14 Ersatzteile MTS-Anbauverdichter V8 X1-60 / V8 X3

14.1 Grundplatte




| No | Stk. | | |
|----------|------|------------------|--|
| 100398 | 1 | Axialkolbenmotor | |
| 101214 | 1 | Dichtsatz | |
| 102166 | 8 | Schraube | |
| 102167 | 4 | Schraube | |
| 111210 | 4 | Scheibe | |
| 112634 | 8 | Scheibe | |
| 113602 | 1 | Deckel | |
| 113603 | 1 | Dichtring | |
| 113604 | 1 | O-Ring | |
| 115496 | 1 | Grundplatte | |
| 116132 | 1 | Wellendichtring | |
| 116421 | 1 | O-Ring | |
| 117864 | 2 | Schraube | |
| 117948 | 1 | Sinterfilter | |
| 117957 | 2 | Scheibe | |
| 118856 | 1 | Lagerschild | |
| 119135 | 1 | O-Ring | |
| 132072 | 2 | Zylinderstift | |
| 133328 | 2 | Lager | |
| 140162 1 | | Unwuchteinheit | |



| No | Stk. | | |
|---------|------|--------------------|--|
| 28976 2 | | Verschlussschraube | |
| 110203 | 3 | Schraube | |
| 110213 | 2 | Schraube | |
| 110771 | 1 | Scheibe | |
| 111809 | 3 | Scheibe | |
| 112848 | 2 | Scheibe | |
| 116103 | 1 | Deckel | |
| 116278 | 1 | Deckel | |
| 116604 | 1 | Verschlussschraube | |
| 117862 | 1 | Kolben | |
| 117863 | 1 | Rückschlagventil | |
| 117948 | 1 | Sinterfilter | |
| 119121 | 1 | Wellendichtring | |
| 119133 | 1 | O-Ring | |
| 119138 | 1 | O-Ring | |
| 119704 | 1 | Schild | |
| 133313 | 2 | O-Ring | |
| 133346 | 1 | Ölschauglas | |
| 133649 | 4 | Schutzstopfen | |

14.2 Oberteil




| No | Stk. | | |
|----------|------|-------------------|--|
| 110156 | 32 | Scheibe | |
| 110184 | 32 | Schraube | |
| 111775 | 4 | Metallgummipuffer | |
| 120597 1 | | Oberteil | |
| 132183 | 32 | Mutter | |
| 140014 | 1 | Grundplatte V8 | |
| | | | |




| No | Stk. | |
|-------------|------|----------|
| 110518 | 23 | Scheibe |
| 110518* | 20 | Scheibe |
| 131313 | 23 | Schraube |
| 131313 * 20 | | Schraube |

^{*}Verwendung bei Drehwerk mit Auflastmesssystem




| No | Stk. | | |
|--------|------|---------------|--|
| 111809 | 3 | Scheibe | |
| 112695 | 6 | Scheibe | |
| 116189 | 1 | Abdeckung | |
| 116195 | 1 | Blech | |
| 116538 | 6 | Schraube | |
| 132139 | 3 | Schraube | |
| 133563 | 1 | Dokumentenbox | |




| No | Stk. | | |
|--------|------|---------------------|--|
| 111809 | 3 | Scheibe | |
| 112695 | 6 | Scheibe | |
| 115973 | 1 | LED-Display "PRO" | |
| 116195 | 1 | Blech | |
| 116538 | 6 | Schraube | |
| 116606 | 1 | Servicestecker | |
| 116609 | 1 | Schutzkappe | |
| 119609 | 1 | LED-Display "BASIC" | |
| 132139 | 3 | Schraube | |
| 133563 | 1 | Dokumentenbox | |

14.3 Aufkleber

14.3.1 Aufklebersatz V8 X1-60




14.3.2 Aufklebersatz V8 X3




14.4 Hydrauliksystem

14.4.1 Stromregelventil




| No | Stk. | |
|----------|------|------------------------------------|
| 119865 | 1 | Stromregelventil |
| 119887 1 | | Dichtsatz mit Befestigungsmaterial |




| No | Stk. | | |
|--------|------|---------------------|--|
| 102141 | 16 | Verschlussschraube | |
| 103220 | 1 | Dichtsatz | |
| 103442 | 1 | Druckwaage komplett | |
| 117069 | 2 | Federkappe komplett | |
| 117914 | 1 | Leckölschutzventil | |
| 118052 | 1 | Dichtmutter | |
| 118056 | 10 | Verschlussschraube | |
| 118220 | 2 | Verschlussschraube | |
| 120059 | 1 | Steuerkolben X1 | |
| 120061 | 1 | Steuerkolben X3 | |

14.4.2 Hydraulikplan V8 X1-60



| Position | No. | Stk. | |
|----------|--------|------|---------------------------------------|
| 1 | 24136 | 1 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24147 | 1 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 24171 | 3 | Gerade Verschraubung |
| 4 | 28277 | 1 | Winkelverschraubung |
| 5 | 100398 | 1 | Axialkolbenmotor |
| 6 | 116517 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 7 | 116518 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 8 | 119053 | 1 | Rückschlagventil |
| 9 | 117888 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 10 | 118306 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 11 | 119865 | 1 | Stromregelventil |
| 12 | 119887 | 1 | Dichtsatz mit Befestigungsmaterial |


14.4.3 Hydraulikplan V8 X3



| Position | No. | Stk. | |
|----------|--------|------|---------------------------------------|
| 1 | 24136 | 1 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24147 | 1 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 24171 | 4 | Gerade Verschraubung |
| 4 | 28277 | 1 | Winkelverschraubung |
| 5 | 100398 | 1 | Axialkolbenmotor |
| 6 | 116517 | 1 | Hydraulik schlauch |
| 7 | 116518 | 1 | Hydraulik schlauch |
| 8 | 117888 | 1 | Hydraulik schlauch |
| 9 | 118306 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 10 | 119865 | 1 | Stromregelventil |
| 11 | 119887 | 1 | Dichtsatz mit Befestigungsmaterial |


14.5 Elektrosystem

14.5.1 Verdichtungsassistent VA




| No | Stk. | |
|--------|------|-----------------------|
| 111207 | 4 | Scheibe |
| 111809 | 4 | Scheibe |
| 119134 | 1 | O-Ring |
| 119137 | 1 | O-Ring |
| 132042 | 4 | Mutter |
| 132134 | 4 | Schraube |
| 133066 | 4 | Gewindestift |
| 135011 | 1 | Deckel VA |
| 135052 | 1 | Belüftungsfilter |
| 140024 | 1 | Verdichtungsassistent |

14.5.2 Elektroplan VA




| Position | No. | Stk. | |
|----------|--------|------|-----------------------|
| 1 | 116606 | 1 | Servicestecker |
| 2 | 119609 | 1 | LED-Display "BASIC" |
| 3 | 140024 | 1 | Verdichtungsassistent |

14.5.3 Verdichtungskontrolle E_{VA}



| No | Stk. | |
|--------|------|-------------------|
| 112696 | 4 | Scheibe |
| 112848 | 4 | Scheibe |
| 117854 | 1 | Lichtmaschine EVA |
| 118650 | 1 | Deckel Eva |
| 118865 | 4 | Gewindestift |
| 119134 | 1 | O-Ring |
| 119137 | 1 | O-Ring |
| 132042 | 4 | Mutter |
| 132134 | 4 | Schraube |
| 135052 | 1 | Belüftungsfilter |

14.5.4 Elektroplan E_{VA} und Auflastmesssystem




| Position | No. | Stk. | |
|----------|--------|------|---|
| 1 | 115973 | 1 | LED-Display "PRO" |
| 2 | 116081 | 1 | Schleifringübertrager |
| 3 | 116559 | 1 | Buchse |
| 4 | 116606 | 1 | Servicestecker |
| 5 | 117318 | 3 | Sensor |
| 6 | 117335 | 1 | Elektrostecker Likufix 14- polig anbauseitig, SW48 |
| 7 | 117818 | 1 | CAN - Kabelstecker |
| 8 | 117854 | 1 | Lichtmaschine EVA |
| 9 | 119082 | 1 | iCANnect Anbaugerät |
| 10 | 120650 | 1 | Kabelbaum V7 / V8 / V10 / V8WA / V10WA |
| 11 | 188010 | 1 | Kabelbaum |

| HINWEIS | Bestellung | |
|--------------|--|--|
| muss auf die | iner einzelnen Lastzelle ID-Nummer (1, 2, 3) en (siehe Typenschild | |


15 Ersatzteile MTS-Drehwerk

15.1 MTS-Drehwerk R9 / MTS-Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem




| No | Stk. | |
|---------|------|-----------------------------------|
| 103050 | 1 | MTS-Smart-Tracker |
| 108123* | 2 | Schraube |
| 111262 | 2 | Schraube |
| 112695 | 2 | Scheibe |
| 112848* | 2 | Scheibe |
| 119361* | 1 | Abdeckung |
| 140025 | 1 | Drehwerk R9 |
| 140026 | 1 | Drehwerk R9 mit Auflastmesssystem |


*bei Trackermontage entfernen



| No | Stk. | |
|--------|------|------------------|
| 108105 | 2 | Gleitring |
| 110126 | 1 | Dichtung |
| 111064 | 1 | Führungsring |
| 111073 | 1 | Führungsring |
| 112633 | 16 | Scheibe |
| 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 113590 | 16 | Schraube |
| 113895 | 1 | Dichtung |
| 114070 | 2 | Zylinderstift |
| 114625 | 1 | Schneckenrad |
| 114794 | 1 | Gussgehäuse |
| 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 119098 | 1 | O-Ring |




| No | Stk. | |
|----------|------|--------------------|
| 28970 1 | | Verschlussschraube |
| 100028 | 1 | Abdeckung |
| 101673 | 1 | Lager |
| 107929 | 2 | O-Ring |
| 108123 | 2 | Schraube |
| 112621 | 2 | Schraube |
| 112632 | 8 | Scheibe |
| 112633 | 2 | Scheibe |
| 112848 | 2 | Scheibe |
| 113076 | 1 | Motor |
| 113393 | 1 | Lager |
| 119096 | 1 | Deckel |
| 119361 | 1 | Abdeckung |
| 119449 | 8 | Schraube |
| 132171 | 1 | Sicherungsring |
| 132359 | 1 | Schnecke |
| 133610 1 | | Nutmutter |



| No | Stk. | |
|----------|------|--------------------|
| 100221* | 5 | Schraube |
| 102374 | 1 | Verschlussschraube |
| 112632* | 5 | Scheibe |
| 112634 | 3 | Scheibe |
| 113678 | 3 | O-Ring |
| 113678* | 3 | O-Ring |
| 114070 | 1 | Zylinderstift |
| 114070* | 1 | Zylinderstift |
| 114797 | 1 | Anlaufscheibe |
| 114801 | 1 | V-Ring |
| 115692* | 1 | Zwischenflansch |
| 115693 | 1 | Mitnehmer |
| 117680 * | 3 | Schraube |
| 119369 | 1 | Drehdurchführung |
| 132087 | 3 | Schraube |


* nur bei Auflastmesssystem

15.2 MTS-Drehwerk R18 / MTS-Drehwerk R18 mit Auflastmesssystem




| No | Stk. | | | | |
|---------|------|-----------------------------------|--|--|--|
| 103050 | 1 | MTS-Smart-Tracker | | | |
| 108123* | 2 | Schraube | | | |
| 111262 | 2 | Schraube | | | |
| 112695 | 2 | Scheibe | | | |
| 112848* | 2 | Scheibe | | | |
| 119361* | 1 | Abdeckung | | | |
| 140027 | 1 | Drehwerk R18 | | | |
| 140028 | 1 | Drehwerk R18 mit Auflastassistent | | | |


*bei Trackermontage entfernen



| No | Stk. | | |
|--------|------|------------------|--|
| 108105 | 2 | Gleitring | |
| 110126 | 1 | Dichtung | |
| 111064 | 1 | Führungsring | |
| 111073 | 1 | Führungsring | |
| 112633 | 16 | Scheibe | |
| 113485 | 1 | Rückschlagventil | |
| 113590 | 16 | Schraube | |
| 113895 | 1 | Dichtung | |
| 114070 | 2 | Zylinderstift | |
| 114625 | 1 | Schneckenrad | |
| 114798 | 1 | Flansch DDF | |
| 119098 | 1 | O-Ring | |
| 133434 | 1 | Gussgehäuse | |




| No | Stk. | | |
|--------|------|--------------------|--|
| 28970 | 2 | Verschlussschraube | |
| 100028 | 2 | Abdeckung | |
| 101673 | 2 | Lager | |
| 107929 | 4 | O-Ring | |
| 108123 | 4 | Schraube | |
| 112621 | 4 | Schraube | |
| 112632 | 16 | Scheibe | |
| 112633 | 4 | Scheibe | |
| 112848 | 4 | Scheibe | |
| 113393 | 2 | Lager | |
| 113571 | 2 | Motor | |
| 119096 | 2 | Deckel | |
| 119361 | 2 | Abdeckung | |
| 119449 | 16 | Schraube | |
| 132171 | 2 | Sicherungsring | |
| 132359 | 2 | Schnecke | |
| 133610 | 2 | Nutmutter | |



| No | Stk. | | |
|---------|------|--------------------|--|
| 100221* | 5 | Schraube | |
| 102374 | 1 | Verschlussschraube | |
| 112632* | 5 | Scheibe | |
| 112634 | 3 | Scheibe | |
| 113678 | 3 | O-Ring | |
| 113678* | 3 | O-Ring | |
| 114070* | 1 | Zylinderstift | |
| 114070 | 1 | Zylinderstift | |
| 114797 | 1 | Anlaufscheibe | |
| 114801 | 1 | V-Ring | |
| 115692* | 1 | Zwischenflansch | |
| 115693 | 1 | Mitnehmer | |
| 117680* | 3 | Schraube | |
| 119369 | 1 | Drehdurchführung | |
| 132087 | 3 | Schraube | |

* nur bei Auflastmesssystem

15.3 Auflastmesssystem




| No | Stk. | | |
|--------|------|------------------------|--|
| 100833 | 24 | Schraube | |
| 110212 | 21 | Schraube | |
| 110518 | 20 | Scheibe | |
| 112633 | 24 | Scheibe | |
| 112634 | 21 | Scheibe | |
| 117318 | 3 | Sensor | |
| 117319 | 1 | Abdeckung | |
| 117320 | 1 | Grundplatte | |
| 117345 | 3 | Gewindebolzen | |
| 117669 | 9 | Zylinderstift | |
| 117824 | 3 | Druckschraube | |
| 120321 | 3 | Deckel Auflastsensorik | |
| 120395 | 12 | Schraube | |
| 131313 | 20 | Schraube | |

16 Ersatzteile MTS-Drehwerk - Schnellwechselsystem


16.1 OilQuick - Schnellwechselsystem (OQ)

16.1.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R9




| No | Stk. | |
|-----------|------|----------|
| 110181 12 | | Schraube |
| 110518 12 | | Scheibe |

16.1.2 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18




| No | Stk. | | |
|--------|------|----------|--|
| 110181 | 12 | Schraube | |
| 110518 | 12 | Scheibe | |

16.1.3 MTS-Drehwerk R9 mit OQ60-5




| Position | No. | Stk. | |
|----------|---------|------|------------------------------|
| 1 | 24147 | 3 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 108287 | 2 | Ergänzungssatz 1/4" |
| 4 | 108350 | 1 | Ergänzungsatz 1/2" |
| 5 | 110617 | 2 | Ergānzungssatz 3/4 |
| 6 | 111493 | 2 | Stecker 1/4" |
| 7 | 113076 | 1 | Motor |
| 8 | 113230 | 1 | Anbauverdichter-Adapter kpl. |
| 9 | 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 10 | 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 11 | 131275 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 12 | 131276 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 13 | 131277 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 14 | 131278 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 15 | 131279 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 16 | 7206017 | 1 | Stecker 1/2" |
| 17 | 7206019 | 2 | Stecker 3/4" |

16.1.4 MTS-Drehwerk R9 mit OQ65




| Position | No. | Stk. | |
|----------|---------|------|---------------------------------|
| 1 | 24147 | 3 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 110612 | 2 | Ergänzungssatz 1/2 |
| 4 | 110613 | 3 | Ergänzungssatz 3/4" |
| 5 | 110687 | 1 | Anbauverdichter-Adapter kpl. |
| 6 | 113076 | 1 | Motor |
| 7 | 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 8 | 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 9 | 131935 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 10 | 131936 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 11 | 131937 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 12 | 131938 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 13 | 131939 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 14 | 7206017 | 2 | Stecker 1/2" |
| 15 | 7206019 | 3 | Stecker 3/4" |

16.1.5 MTS-Drehwerk R9 mit OQ70




| Position | No. | Stk. | |
|----------|---------|------|--------------------------------|
| 1 | 24147 | 3 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 107817 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 4 | 107830 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 5 | 107831 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 6 | 107833 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 7 | 107834 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 8 | 110616 | 2 | Ergänzungssatz 1/2" |
| 9 | 110617 | 1 | Ergänzungssatz 3/4 |
| 10 | 110618 | 2 | Ergänzungssatz 1" |
| 11 | 111264 | 1 | Anbauverdichter-Adapter kompl. |
| 12 | 113076 | 1 | Motor |
| 13 | 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 14 | 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 15 | 7206017 | 2 | Stecker 1/2" |
| 16 | 7206019 | 1 | Stecker 3/4" |
| 17 | 7206021 | 2 | Stecker 1" |

16.1.6 MTS-Drehwerk R9 mit OQ70/55




| Position | No. | Stk. | |
|----------|---------|------|-------------------------------------|
| 1 | 24147 | 3 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 107831 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 4 | 108079 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 5 | 110616 | 2 | Ergänzungssatz 1/2" |
| 6 | 110617 | 1 | Ergänzungssatz 3/4 |
| 7 | 110618 | 2 | Ergänzungssatz 1" |
| 8 | 111725 | 1 | Anbauverdichter-Adapter komplett |
| 9 | 113076 | 1 | Motor |
| 10 | 113205 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 11 | 113206 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 12 | 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 13 | 113974 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 14 | 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 15 | 7206017 | 2 | Stecker 1/2" |
| 16 | 7206019 | 1 | Stecker 3/4" |
| 17 | 7206021 | 2 | Stecker 1" |

16.1.7 MTS-Drehwerk R18 mit OQ70/55



| Position | No. | Stk. | |
|----------|---------|------|-------------------------------------|
| 1 | 24147 | 5 | Gerade Verschraubung |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung |
| 3 | 107831 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 4 | 108079 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 5 | 110616 | 2 | Ergänzungssatz 1/2 " |
| 6 | 110617 | 1 | Ergänzungssatz 3/4 |
| 7 | 110618 | 2 | Ergänzungssatz 1" |
| 8 | 111725 | 1 | Anbauverdichter-Adapter komplett |
| 9 | 113076 | 1 | Motor |
| 10 | 113206 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 11 | 113485 | 1 | Rückschlagventil |
| 12 | 113571 | 1 | Gerotor |
| 13 | 113723 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 14 | 113724 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 15 | 114050 | 2 | Hydraulikschlauch |
| 16 | 114798 | 1 | Flansch DDF |
| 17 | 186888 | 2 | L-Verschraubung |
| 18 | 7206017 | 2 | Stecker 1/2" |
| 19 | 7206019 | 1 | Stecker 3/4" |
| 20 | 7206021 | 2 | Stecker 1" |


16.1.8 MTS-Drehwerk R18 mit OQ80



| Position | No. | Stk. | | |
|----------|---------|------|-------------------------------------|--|
| 1 | 24147 | 5 | Gerade Verschraubung | |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung | |
| 3 | 107831 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 4 | 108079 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 5 | 110616 | 2 | Ergänzungssatz 1/2" | |
| 6 | 110617 | 1 | Ergänzungssatz 3/4 | |
| 7 | 110618 | 2 | Ergänzungssatz 1" | |
| 8 | 111222 | 1 | Anbauverdichter-Adapter komplett | |
| 9 | 113206 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 10 | 113485 | 1 | Rückschlagventil | |
| 11 | 113571 | 2 | Gerotor | |
| 12 | 113723 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 13 | 113724 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 14 | 114050 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 15 | 114051 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 16 | 114798 | 1 | Flansch DDF | |
| 17 | 186888 | 2 | L-Verschraubung | |
| 18 | 7206017 | 2 | Stecker 1/2" | |
| 19 | 7206019 | 1 | Stecker 3/4" | |
| 20 | 7206021 | 2 | Stecker 1" | |

16.2 Liebherr - Schnellwechselsystem (SW)

16.2.1 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R9




| No | Stk. | |
|--------|------|----------|
| 110181 | 12 | Schraube |
| 110518 | 12 | Scheibe |

16.2.2 Befestigung Schnellwechselsystem - MTS-Drehwerk R18




| No | Stk. | |
|--------|------|----------|
| 110181 | 12 | Schraube |
| 110518 | 12 | Scheibe |

16.2.3 MTS-Drehwerk R9 mit SW48



| Position | No. | Stk. | | |
|----------|--------|------|-----------------------|--|
| 1 | 24147 | 3 | Gerade Verschraubung | |
| 2 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung | |
| 3 | 100680 | 2 | Hydraulik schlauch | |
| 4 | 107872 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 5 | 113076 | 1 | Motor | |
| 6 | 113485 | 1 | Rück schlagventil | |
| 7 | 114798 | 1 | Flansch DDF | |
| 8 | 119897 | 1 | Schlauchsatz | |
| 8.1 | 114428 | 1 | Liebherr Likufix SW48 | |
| 8.2 | 24136 | 5 | Gerade Verschraubung | |
| 8.3 | 28401 | 2 | L-Verschraubung | |
| 8.4 | 28278 | 5 | Winkelverschraubung | |
| 8.5 | 25274 | 1 | Verbindungsstutzen | |
| 8.6 | 21148 | 1 | Rück schlagventil | |
| 8.7 | 26682 | 1 | Reduzierstutzen | |
| 8.8 | 25459 | 2 | Verschraubung | |
| 8.9 | 25099 | 1 | Verschraubung | |
| 8.10 | 26681 | 2 | Reduzierstutzen | |
| 8.11 | 28402 | 1 | L- Verschraubung | |
| 8.12 | 26663 | 1 | Reduzierstutzen | |
| 8.13 | 112452 | 1 | Ventil | |
| 8.14 | 117214 | 3 | Hydraulikschlauch | |
| 8.15 | 117215 | 2 | Hydraulikschlauch | |
| 8.16 | 117216 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 8.17 | 117217 | 4 | Hydraulikschlauch | |
| 9 | 132450 | 2 | Hydraulik schlauch | |

16.2.4 MTS-Drehwerk R18 mit SW48



| Position | No. | Stk. | | |
|----------|--------|------|-----------------------|--|
| 1 | 113571 | 2 | Gerotor | |
| 2 | 24147 | 5 | Gerade Verschraubung | |
| 3 | 24165 | 2 | Gerade Verschraubung | |
| 4 | 113485 | 1 | Rückschlagventil | |
| 5 | 114798 | 1 | Flansch DDF | |
| 6 | 119897 | 1 | Schlauchsatz | |
| 6.1 | 114428 | 1 | Liebherr Likufix SW48 | |
| 6.2 | 24136 | 5 | Gerade Verschraubung | |
| 6.3 | 28401 | 2 | L-Verschraubung | |
| 6.4 | 28278 | 5 | Winkelverschraubung | |
| 6.5 | 25274 | 1 | Verbindungsstutzen | |
| 6.6 | 21148 | 1 | Rückschlagventil | |
| 6.7 | 26682 | 1 | Reduzierstutzen | |
| 6.8 | 25459 | 2 | Verschraubung | |
| 6.9 | 25099 | 1 | Verschraubung | |
| 6.10 | 26681 | 2 | Reduzierstutzen | |
| 6.11 | 28402 | 1 | L- Verschraubung | |
| 6.12 | 26663 | 1 | Reduzierstutzen | |
| 6.13 | 112452 | 1 | Ventil | |
| 6.14 | 117214 | 3 | Hydraulikschlauch | |
| 6.15 | 117215 | 2 | Hydraulikschlauch | |
| 6.16 | 117216 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 6.17 | 117217 | 4 | Hydraulikschlauch | |
| 7 | 186453 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 8 | 186454 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 9 | 133599 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 10 | 133598 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 11 | 107872 | 1 | Hydraulikschlauch | |
| 12 | 100680 | 2 | Hydraulikschlauch | |
| 13 | 28404 | 2 | L-Verschraubung | |
| 14 | 28281 | 2 | Winkelverschraubung | |

MTS Schrode AG

Innovationsweg 1 72534 Hayingen

4 + 49 7386 9792-0

+ 49 7386 9792-200

@ info@MTS-online.de

www.MTS-online.de